

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 04250/K030/Pt/2006

PROTOKÓŁ KONTROLI



pracodawcy^(*)



wydzielonej jednostki
organizacyjnej pracodawcy^(*)

REGON PRACODAWCY:

000526848

Działając na podstawie art. 8 ust. 1² ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.)

mgr inż. Maciej Węgrzyn - starszy inspektor pracy-główny specjalista

(imię i nazwisko oraz tytuł służbowy inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Katowicach
przeprowadził kontrolę w:

Nazwa pracodawcy: **Urząd Miasta Woźniki**

Adres pracodawcy: **42-289 Woźniki, Rynek 11**

Nazwa wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy^(**): **Oczyszczalnia ścieków**

Adres wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy^(**): **42-289 Woźniki, Polna**

Nazwisko i imię: **Alijzy Cichowski** – pracodawca / osoba reprezentująca pracodawcę^(***)

Nazwisko i imię: **Ginter Koszera** – kierownik wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy^(***)

Nazwa organu reprezentującego pracodawcę^(***) **Burmistrz**

Data rozpoczęcia działalności przez pracodawcę: **1945**

Data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego pracodawcę: **1996**

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach): **10,11,13,14.04.2006**

Liczba:

pracujących: **43,**

zatrudnionych: **43,** w tym kobiet: **37,** młodocianych: **...0...**

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: **nie było r.**

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:
nie było

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolę podjęto realizując temat gospodarka ściekami komunalnymi.

Skontrolowano miejską oczyszczalnię ścieków w Woźnikach.

Oczyszczalnia została oddana do użytku w r 2001....

Projekt wykonała pracownia SUMAX sp. z o. o. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
90-050 Konstancin Łódzki, Lutomińska 26/30

....
Wykonawcą była firma Sumax, oddział Kraków, ul. Dzińskiego 2, 31-465 Kraków..

Awaria zbiornika ścieków

W dniu 10.04.2006 stwierdzono, że Urząd Miejski zgłosił awarię zbiornika ścieków do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublińcu. Uszkodzeniu uległ płaszcz komory nr 7 – stabilizacji osadu.

Przeprowadzono oględziny zewnętrzne zbiornika i stwierdzono, że nastąpiło wgniecenie płaszcza zbiornika do środka na głębokości ok. 2,0m poniżej poziomu obsypania nasypem ziemnym.

Zbiornik jest wykonany z blachy falistej gr. 2mm faldowanej poziomo celem uzyskania sztywności.

W płaszczyznach pionowych nie przewidziano wzmocnienia.

Płaszcz zbiornika jest wykonany z segmentów i łączony na śruby.

W miejscu awarii śruby były wyrwane z płaszcza.

Z uwagi na brak urządzeń umożliwiających oględziny, nie ustalono, czy śruby zostały zerwane, czy też główki śrub przebiły płaszcz zbiornika.

Właściciel urządzenia- Urząd Miejski -wstrzymał pracę zbiornika i spowodował obniżenie poziomu ścieków poniżej miejsca awarii. Nie ma to wpływu na bieżącą eksploatację, gdyż nie zmienia parametrów końcowych procesu oczyszczania.

Obsługa pozostałych urządzeń odbywa się z pomostów posadowionych oddzielnie i zapewniających bezpieczeństwo poruszania się obsługi.

W dniu 10.04 odbyła się w Urzędzie Miejskim narada z udziałem wykonawcy i inwestora zastępczego- WZIR Częstochowa.

Ustalono, że wykonawca, firma Sumax zobowiązuje się do naprawy zbiornika i dostarczy opinię rzeczoznawcy z zakresu konstrukcji budowlanej w sprawie stateczności zbiornika.

Ustalono, że należy przeprowadzić remont zbiornika od dn 26.04.2006.

Nie ustalono, kto opracuje projekt zabezpieczenia obsługi na czas remontu.

Projekt zabezpieczeń ekipy remontowej opracuje wykonawca.

Pozostałe obiekty:

Oczyszczalnia składa się z przepompowni z kratą do łapania zanieczyszczeń stałych

Do wyciągania pozostałości stałych zastosowano urządzenie dźwignicowe w postaci wciągnika z wyłącznikiem krańcowym. Na urządzeniu nie naniesiono numeru rejestracyjnego UDT

Proces technologiczny przebiega w komorach fermentacji, napowietrzania i oczyszczania końcowego.

Przepompownia i pompy powietrza działają automatycznie według programu wewnętrznego.

Obsługa polega na utrzymywaniu porządku, obserwacji przyrządów i drobnych naprawach.

Według instrukcji obsługa nie prowadzi prac remontowych i nie ma prawa wejścia do zbiorników.

Obsługę prowadzi dwu pracowników na pół etatu, pracujących na przemian po 8 godzin dziennie.

Szkolenia bhp.

Pracowników poddano szkoleniom bhp które prowadził pracownik służby bhp.

W czasie szkolenia zaznajomiono pracowników z oceną ryzyka zawodowego w której ujęto sprawy zagrożenia biologicznego.

Badania lekarskie.

Pracownicy mają przeprowadzone badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy.

W aktach pracowniczych nie było danych o szczepieniach ochronnych.

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

Oczyszczalnia przeprowadza oczyszczanie ścieków komunalnych. nie stwierdzono potrzeby badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego.

Pracownicy otrzymują odzież roboczą. Odzież spełnia wymagania norm w tym zakresie.

Pranie odzieży pozostawiono pracownikom.

W zakładzie jest znak ostrzegawczy przed zagrożeniem biologicznym

Podłogi i ściany są zrobione z materiałów zmywalnych.

Środki higieny osobistej są zapewnione.

Środki do odkażania są w apteczce.

Odzież i obuwie można oczyszczać za pomocą węża z wodą.

Ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja są sprawne.
Instrukcja jest opracowana i udostępniona pracownikom
W instrukcji są postanowienia o postępowaniu na wypadek awarii

Procedura dezynfekcji

Procedura dezynfekcji nie została uwzględniona w instrukcji, gdyż nie przewiduje się udziału obsługi w pracach remontowych w kontakcie z czynnikami szkodliwymi biologicznie.

Instrukcja pierwszej pomocy jest przy apteczce

Organizacja pracy pozwala na oddzielenie stanowisk pracy od źródła zagrożeń

Ochrona przed wektorami zagrożeń - gryzoniami polega na wyłożeniu trutek na szczury...

Transport środków skażonych przejmują wyspecjalizowani przewoźnicy.

Magazynowanie środków skażonych biologicznie odbywa się poza terenem oczyszczalni.

Wypadków przy pracy nie było.

3. W czasie kontroli nie wydano decyzji ustnych.

4. W czasie kontroli sprawdzono tożsamość: nie sprawdzano

5. W czasie kontroli pobrano próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie było potrzeby.

6. W czasie kontroli udzielono porad: - prawnych: 0, - z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy: 1.

7. Do protokołu załącza się 1 załącznik..... stanowiący..... składową część protokołu:

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Ginter Koszera

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Woźniki, 14.04.2006

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu **B U R M I S T R Z** zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

Alojzy Cichowski

(podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej(**))

POUCZENIE:

Pracodawcy albo osobie lub organowi reprezentującemu pracodawcę przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych (art. 19i ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze póź. zm.).

Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono(**) zastrzeże... w dniu/do dnia(**)

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu(**).

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

(podpis i pieczęć pracodawcy / osoby działającej w imieniu pracodawcy / kierownika jednostki organizacyjnej(**))

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

B U R M I S T R Z

Alojzy Cichowski

Woźniki, 14.04.2006 r.
(miejsce i data podpisania protokołu)

(**) - niepotrzebne skreślić
[MW]