

Złoczew, dnia 22.06.2020 r

Konieczny Andrzej
/imię i nazwisko radnego
Rady Miejskiej w Złoczewie/

Burmistrz Miasta Złoczew

Interpelacja – dotyczy sprawy tj.

Drogi wojewódzkiej nr 482 Złoczew – Sieradz, na terenie miasta Złoczew ulica Sieradzka.

Treść interpelacji:

1. W piśmie RDW-5.DT.7042.1642.2018.BG z dnia 16.07.2018r. skierowanym do Burmistrza miasta Złoczew jest odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Koniecznego dotycząca czyszczenia przepustu pod drogą wojewódzką Nr 482 – ulica Sieradzka przy posesji nr 36, stary słupek drogowy 107/5. w którym RDW w Sieradzu informuje, że do dnia 10.08.2018 r. zostanie obkoszony rów w obrębie wlotu i wylotu z przepustu. Po zakończeniu koszenia zostaną podjęte prace mające na celu udroźnienie przepustu. Stwierdzam, że wykoszenia wlotu i wylotu z przepustu dokonano. (zdjęcie nr 2 i 3) . Nie dokonanie przez RDW w Sieradzu zobowiązania dotyczącego planowanego udroźnienia przepustu skłoniło mnie do złożenia w tym temacie ponownej interpelacji w dniu 23.04.2019r. W odpowiedzi na pismo nr B.000320.2019 z dnia 23.04.2019r. Burmistrza Miasta Złoczew otrzymanej z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi zawartej w piśmie nr UD.7045.5.130.2019.PN z dnia 20.05.2019r. jest informacja , że w miesiącu maju 2019 r. służba drogowa rozpoczęła prace utrzymaniowe w/w przepustu pod D 482. Jestem mieszkańcem ul. Sieradzkiej nr 34 a – przy rowie melioracyjnym i przepuście. Jak dotychczas nie widziałem aby były dokonywane jakiekolwiek prace jak są nazywane utrzymaniowe . W związku z tym ponawiam moją interpelację prosząc jednocześnie o informację dotyczącą być może wykonanych prac utrzymaniowych – które może uszły mojej uwadze.


2. Pomiędzy słupkami drogowymi nr 69/3 - 69/4 znajduje się usychające drzewo jarzębiny. Proszę o podjęcie przez właściciela drogi działań co do dalszego losu tego drzewa (zdjęcie nr 1.).

3. Zwracam się do RDW w Sieradzu o podjęcie działań w celu naprawy chodnika po prawej stronie ulicy w kierunku Sieradza (w rejonie nowych słupków drogowych 69/4 do 69/2.) Mieszkańcy uczęszczający po tym chodniku narzekają na stan tego chodnika - nierówności płyt chodnikowych. (aktualne zdjęcia nr 4, 5 i stare zdjęcie nr 6,).

4. W ostatnim czasie dokonano wykaszania pasów zieleni w ciągu ulicy Sieradzkiej przy pomocy ciężkiego sprzętu – traktory. (zdjęcie nr 7 i 8 wykonane w maju 2019 r.) Jakość wykonania wykaszania takim sprzętem od początku chodnika – od lasu do tak zwanej „ mleczarni ” można uznać za słuszny. Nasuwa się jednak pytanie co do poruszania się takim ciężkim sprzętem po chodniku wykonanym z kostki brukowej. W wyniku takiego wykaszania kostka brukowa się pozaginała i w związku z tym oczekujemy jej naprawy. Nie zdało egzaminu wykaszanie od „ mleczarni ” do świateł i Klasztoru. Wykoszono wąski pasek zieleni od strony krawężnika pozostawiając znaczną część pasa zieleni

(zdjęcie nr 9,10,11,13). Stwierdzić tu należy że utrudnieniem w wykaszaniu tego rejonu były drzewa, jednak zawsze wykaszano ten rejon ręcznie (zdjęcie nr 12).Może to jeszcze zostanie zrobione – oczekując od właściciela drogi działań w zakresie zwiększenia nadzoru nad wykonywaniem tych prac.

W załączeniu 13 zdjęć.




.....

Podpis



22.06.2020.

13



12



22.06.2020-

"11"



22.06.2020.


"NO"




22.06.2020


6

2002-04-10 08:17



7



21.12.2016 10¹⁷ 




22.06.2020

5



22.06.2020 u.

4



23.02.18
45.36



22.06.2020 v.

1