

Płock, dnia 24 listopada 2021 r.

znak sprawy 0R-T. 0003. 558. 2021

Radni Powiatu Płockiego

Okr. Nr 6

Szanowny Pan

Sylwester Ziemkiewicz

Starosta Płocki

Dotyczy: utrzymania urządzeń melioracji wodnych w gminie Słubice.

Szanowny Panie Starosto,

jako radni reprezentujący tzw. okręg „zawiślański” zwracamy się do Pana, w imieniu mieszkańców gminy Słubice, o wzmocnienie nadzoru poprzez doraźną kontrolę Spółki Wodnej „Kozików Sady” działającej na terenie gminy.

W bieżącym roku rolnicy z gminy Słubice ponieśli duże straty w zbiorach spowodowane zalewaniem gruntów w wyniku m.in. niedrożnych rowów melioracyjnych.

Zgodnie z art. 205 Prawa wodnego utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w który jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej (art. 462 Prawa wodnego) sprawuje właściwy miejscowo Starosta.

Przez teren gminy Słubice przepływa również Kanał Dobrzykowski, który jest ciekim będącym własnością Skarbu Państwa. Jego utrzymanie leży w gestii Nadzoru Wodnego w Płocku.

Wg uzyskanych informacji w roku bieżącym prace utrzymaniowe były wykonywane w okresie od 21 września do 05 listopada, zgodnie z zawartą umową znak: WA.7.ZPU.282.36.3.2021 z dnia 15 września 2021 roku. Zakresem prac zostały objęte roboty polegające na wykoszeniu roślinności ze skarp i dna ciek, ręczne ścinanie krzaków i usuwanie przeszkód oraz przetamowań z koryta.

Do czasu przeprowadzenia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy, Nadzór Wodny w Płocku przeprowadzał wizje terenowe. Po przejściu nawałnych deszczy nad powiatem płockim w miesiącu lipcu, w miarę posiadanych sił i sprzętu były przeprowadzane prace udrażniania koryta ciek m. in. usunięto część powalonych drzew, które tamowały swobodny przepływ wody korytem ciek. W miesiącu sierpniu, przy pomocy miejscowego Zespołu Wsparcia Technicznego, wykonano wykoszenie roślinności z dna ciek przy użyciu łodzi koszącej na odcinku w km ok 15+200 – 17+500 (m. Zyck Polski i cz. Piotrkówka) oraz w km. ok. 5+800 – 6+400 (tj. m. Troszyn w gm. Gabin).

Panie Starosto,

stan rowów melioracyjnych na terenach rolnych w gminie Słubice pozostawia wiele do życzenia a rolnicy, którzy po lipcowych nawalnych deszczach mieli zalane duże połacie gruntów, sami we własnym zakresie starali się udrożnić rowy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pól. Robili to przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu, za który oczywiście musieli zapłacić. Czy takie praktyki powinny być stosowane w przypadku członkostwa w spółce wodnej i co za tym idzie opłacania składek?

W związku z powyższym wnosimy o zobligowanie władz Spółki Wodnej „Kozików Sady” do zajęcia się tematem udrożnienia i właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych w gminie Słubice.

Anna Dębska – Gutkowicz

Ewa Kowalak

Marlena Mazurska

Marta Michalak

Waldemar Zawadzki

