

## Załącznik nr 2 do ogłoszenia

| Nr części | Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego | Liczba sztuk | nr inwentarzowy | Rok zakupu | Opis stanu technicznego                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Sadzarka uniwersalna do rozsady SU           | 1            | VIII/8/1        | 2018       | Sadzarka do rozsad warzyw, konserwowana i garażowana, sprzęt w pewnym stopniu uszkodzony tj. blaty, siedziska, kilka sztuk chwytaków rozsad, pogięty stół podawczy. Konstrukcja maszyny nieuszkodzona i niepogięta.<br>Rok produkcji 2018.                          |
| 2.        | Brona talerzowa                              | 1            | I/44/1          | 2011       | Brona talerzowa Typ U240 Unia Grudziądz, maszyna w ciągłej eksploatacji, sprawna, uszkodzone dwa talerze – pęknięte, pozostałe częściowo zużyte. Na konstrukcji widoczne ślady korozji.<br>Obciążenie maszyny w postaci bloczków betonowych.<br>Rok produkcji 1990. |
| 3.        | Sadzarka do ziemniaków                       | 1            | VII/38/1        | 2011       | Sadzarka do ziemniaków dwurzędowa Typ S-228, maszyna sprawna, konserwowana i garażowana, posiada zużyte redlice.<br>Rok produkcji 1999.                                                                                                                             |
| 4.        | Obsypnik                                     | 1            | V/46/2          | 2011       | Obsypnik do ziemniaków pięciorzędowy, zużyte redlice, widoczne ślady korozji na ramie maszyny.                                                                                                                                                                      |
| 5.        | Opryskiwacz polowy                           | 1            | I/19/7          | 2011       | Opryskiwacz polowy PILMET, maszyna konserwowana i garażowana, posiada pęknięty zbiornik, uszkodzony rozdzielacz sekcyjny, widoczne ślady użytkowania. Pompa ciśnieniowa sprawna. Szerokość robocza 12 m.<br>Rok produkcji 2006.                                     |

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”  
w Nowym Miszewie

mgr inż. Jarosław Mioduski