

Tytuł:

**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
w ramach zadania inwestycyjnego
"PODNIESIENIE STANDARDU SIECI DRÓG GMINNYCH OBRĘB GEODEZYJNY
GARBATKA POŁUDNIE"**

OBRĘB GEODEZYJNY GARBATKA LETNISCO POŁUDNIE ORAZ GARBATKA PODLAS

STADIUM PROJEKTU:

**Inwentaryzacja drzewostanu istniejącego
wraz z gospodarką drzewostanem**

BRANŻA: ZIELEŃ

SYMBOL CPV : 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

ZAMAWIAJĄCY:

**GMINA GARBATKA – LETNISCO
ul.Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka Letnisko**

OPRACOWANIE:

**mgr inż. Izabela Giedrojc
- rzeczoznawca NOT nr 983 w zakresie ochrona środowiska
- inspektor nadzoru prac w terenach zieleni miejskiej, parkowej,
ochronnej, pomnikowej, przydrożnej – upr. Nr 6/41/Rz/95**

Puławy wrzesień 2017r

I. Podstawa formalno-prawna

Niniejsza dokumentacja została opracowana na zlecenie Gminy Garbatka -Letnisko z siedzibą w Garbatce - Letnisko ul. Skrzyńskich 1. Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzewostanu w obrębie pasów drogowych dróg gminnych - ul. Hanki Lewandowicz od ul.15-go Stycznia do zakończenia ulicy wraz z ulicami bocznymi: Brzozową, Daleką, Sosnową, 3-go Maja, Moniuszki, Wiejską, Dolną, Parkową, Cichą, Spokojną, Ogrodową, Żwirki i Wigury, Reja, Staszica, Kilińskiego, Gołębią, Kościuszki, Ppłk Wł. Molendy „Graba”, Gwardii Ludowej, Fabryczną wraz z danymi dendrometrycznymi, krótkim opisem stanu zachowania drzew i Programem gospodarki drzewostanem.

Prace terenowe wykonano w marcu i maju 2016 roku i objęły one:

- pomiar obwodów pni na wysokości 1,3m;
- ogólną ocenę stanu zachowania drzew,
- wskazanie drzew niezbędnych do wycinki ze względu na stan zachowania i zagrożenie bezpieczeństwa oraz kolizję z planowaną przebudową drogi.

Lokalizację drzewostanu podano na mapie sytuacyjno-wysokościowej, łącznie z rysunkiem projektowym. Szczegółowy opis drzew, w tym dane dendrometryczne, stan zachowania i proponowane zabiegi podano w załączonej tabeli. Każde drzewo otrzymało swój numer inwentaryzacyjny odpowiadający lokalizacji na mapie.

II. Opis stanu istniejącego

Drzewostan zlokalizowany wzdłuż projektowanego do przebudowy odcinka dróg gminnych składa się w większości z 30 - 40 letnich nasadzeń rzędowych lipy drobnolistnej i klona zwyczajnego. Domieszkowo występuje jarzab pospolity, klon jawor, wierzba biała i pojedyncze egzemplarze innych gatunków. Szkieletowy drzewostan jest w podobnym wieku, przy czym odcinkami nasadzenia jarzabów są dużo młodsze. Drzewa tworzyły przed laty szpalerowy układ kompozycyjny, a także pełniły ważną rolę przyrodniczą i ekologiczną szczególnie ważną dla miejscowości wypoczynkowej. Łącznie na opisywanym odcinku zainwentaryzowano 270 szt. drzew starszych tj. w wieku powyżej 10 lat. Drzewa w większości poddawane są od wielu lat zabiegowi ogławiania, który doprowadził do nieodwracalnego zniszczenia drzew. Zdecydowana większość drzew posiada silnie zredukowane korony, złożone jedynie z pędów odroślowych. Zabieg ten wykonywany corocznie spowodował silne zniekształcenie pokroju drzew, a także doprowadził do licznych wypróchnień i martwic, a w konsekwencji znacznego osłabienia żywotności drzew. Następstwem takich „brutalnych” zabiegów jest zwiększona podatność na infekcje i szkodniki. Ogławianie powoduje próchnienie drewna postępujące w głąb gałęzi i konarów; to z kolei prowadzi do wyłamania.

Na granicy nieruchomości PKP z pasem drogowym ul. Lewandowicz rosną rzędowe nasadzenia brzozy brodawkowatej. Drzewa sadzone w dużym zagęszczeniu, pełnią rolę izolacyjną.

III. Program gospodarki drzewostanem.

Na przedmiotowym odcinku dróg rośnie łącznie 590 szt. drzew oraz 137,5 m² zakrzaczeń (30 pozycji). Gatunkiem dominującym jest lipa drobnolistna, klon zwyczajny oraz brzoza brodawkowata.

Przegląd stanu zachowania drzew wskazał, że 13 szt. drzew są w wyraźnie pogorszonym stanie zachowania lub obumarłe i niezbędna jest ich wycinka ze względów bezpieczeństwa oraz sanitarno-technicznych.

Kilka drzew, szczególnie młodych gat.: jarzab pospolity, lipa drobnolistna to drzewa o zniszczonym bezpowrotnie pokroju poprzez ogłowienie. Zabieg ten wykonywany corocznie powoduje silne, bezpowrotne zniekształcenie pokroju drzew. Korony złożone są jedynie z jednorocznych pędów odroślowych. Zabieg ten prowadzi również do licznych wypróchnień i martwic, a w konsekwencji znacznego osłabienia żywotności drzew. Następstwem takich „brutalnych” zabiegów jest zwiększona podatność na infekcje i szkodniki.

Typując drzewa do usunięcia wzięto pod uwagę kolizje z projektowanymi urządzeniami drogowymi tj. parkingi, chodniki i zjazdy. Wskazano 248 szt. drzew do usunięcia z powodu kolizji z planowaną przebudową drogi publicznej.

Część drzew wymagałaby zabiegów pielęgnacyjnych w postaci cięć sanitarnych i korygujących, a także wiązań asekuracyjnych.

Drzewa do usunięcia oznakowano w tabeli inwentaryzacyjnej w rubryce „Zalecenia” oraz na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Dla prac związanych z wycinką i karczowaniem drzew przygotowano kosztorys inwestorski.

Łącznie do wycinki wytypowano 261 szt. drzew oraz 85,5 m² zakrzaczeń.

IV. Opis użytych pojęć:

Stan po ogłowieniu – usunięta cała korona drzewa, z pozostałego pnia drzewo wytwarza koronę wtórną złożoną z pędów odroślowych. Drzewo trwale zniszczone; praktycznie bez rokowań na dalszą prawidłową wegetację.

Cięcia sanitarne- zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub połamanych, ocierających się; poprawa wadliwych cięć.

Cięcia techniczne – cięcia konarów i gałęzi wymuszone znajdującymi się w kolizji z nimi urządzeniami technicznymi lub architekturą, umożliwiające wzajemne optymalne współistnienie drzewa i będącego z nim w konflikcie obiektu. Cięcia mające zapewnić bezpieczne użytkowanie tras

komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem., a w szczególności cięcia zapewniające skrajnię pionową i poziomą, widoczność oraz likwidujące zagrożenie na skutek obłamań gałęzi i konarów.

Cięcia prześwietlające – cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę. Mają na celu lepsze wykorzystanie przez drzewo światła oraz lepsze przewietrzanie korony, a tym samym poprawę warunków życia drzewa.

Cięcia korygujące – poprawiające statykę drzew; niwelujące wady budowy, zapobiegające rozłamaniom; usunięcie gałęzi i konarów konkurujących z koronami sąsiednich drzew.

Redukcja koron – proporcjonalne skrócenie konarów i gałęzi w celu zmniejszenia rozmiarów korony.

Rozmiar cięć (zakres) – masa usuniętych pędów, gałęzi i konarów wyrażona w procentach w stosunku do masy korony przed cięciem.

Kieszeń – bezodpływowe zagłębienie w pniu

Ubytek wgłębny – ubytek zlokalizowany w drewnie nieczynnym (martwym). Uszkodzenia w wyniku których nastąpiły zmiany ilościowe lub jakościowe mające wpływ na właściwości mechaniczne drzewa.

Ubytek kominowy – Ubytek wzdłuż pnia lub konara, o kształcie zbliżonym do rury, obejmujący znaczną część pnia.

Ubytek rynnowy – rynna- ubytek wgłębny wzdłuż konara, otwarty ku górze.

Wiązania elastyczne – mechaniczne wzmocnienie części korony narażonej na wyłamanie, wykonane z lin o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych w stosunku do grubości pnia drzewa o mocowaniu opasowym (typ Cobra lub Boa).

nle – napowietrzna linia energetyczna.

V. Szczegółowy opis drzew

Lp/ Nr inw	Gatunek	Obwód pnia w cm / m ²	Wyso kość w m	Stan zachowania	Zalecenia	Nr działki/obręb ewidencyjny
1	Czereśnia ptasia Prunus avium	45,42, 60,40, 40,37,23	8	Drzewo wieloprzewodnikowe od podstawy. Rośnie tuż przy ogrodzeniu	Wycinka pielęgnacyjna	118/3
2	Czereśnia ptasia Prunus avium	48,27	6	Rośnie tuż przy ogrodzeniu z posesją prywatną		118/3
3	Grupa krzewów śliwy	4 m ²	2	Krzewy owocowe	Wycinka kolizja z projektem	118/3
4	Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum	60	5	Korona jednostronna	Wycinka kolizja z projektem	118/3
5	Sosna zwyczajna Pinus sylvestris	137	9	Korona rozłożysta. Stan zadowalający		118/3
6	Jałowiec pospolity Juniperus communis	4m ²	1	Stan dobry		118/3
7	Żywotnik zachodni Thuja occidentalis	1m ²	2	Stan dobry		118/3
8	Żywotnik zachodni Thuja occidentalis	1m ²	1	Forma globosa		118/3
9	Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera	1m ²	2	Zakrzaczenie		118/3
10	Jałowiec pospolity	1,5m ²	3	Stan zadowalający		118/3

	<i>Juniperus communis</i>					
11	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	1,5m2	4	Stan dobry		118/3
12	Kolkwicia chińska <i>Kolkwitzia amabilis</i>	3m2	2	Stan dobry, krzew ozdobny		118/3
13	Jałowiec pospolity <i>Juniperus communis</i>	1m2	1	Stan dobry		118/3
14	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	12	2	Stan dobry		118/3
15	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	22	3	Stan dobry		118/3
16	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	27	3	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	118/3
17	Jodła pospolita <i>Abies alba</i>	23	3	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	118/3
18	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	10	2	Stan dobry		118/3
19	Jałowiec pospolity <i>Juniperus communis</i>	0,5m2	1	Stan dobry		118/3
20	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	13	2	Stan dobry		118/3
21	Kolkwicia chińska <i>Kolkwitzia amabilis</i>	2m2	2	Stan dobry		118/3
22	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	13	2	Stan dobry		118/3
23	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	34	4	Stan dobry		309
24	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	30	4	Stan dobry		309
25	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	16	3	Stan dobry		309
26	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	16	3	Stan dobry		309
27	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	10	2	Stan dobry		309
28	Wierzba mandżurska <i>Salix matsudana</i>	21	1,5	Stan zadowolający		309
29	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	85	2,5	Stan po ogłowieciu; korona szczątkowa z pędów	Wycinka kolizja z projektem	309
30	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	50	6	Korona lekko podkrzesana		309
31	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	34	5	Korona lekko podkrzesana		309
32	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	17	3	Pień zdeformowany		309
33	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	30	4	Stan zadowolający		309
34	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	17	3	Pień zdeformowany		309
35	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	27	4	Stan zadowolający	Wycinka kolizja z projektem	309
36	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i>	43	3	Stan zadowolający	Wycinka kolizja z projektem	321
37	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	42	6	Stan zadowolający	Wycinka kolizja z projektem	321
38	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	52	7	Stan zadowolający	Wycinka kolizja z projektem	321
39	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	27	4	Drzewo rachityczne	Wycinka kolizja z projektem	321
40	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	44	5	Stan zadowolający	Wycinka kolizja z projektem	321
41	Sumak octowiec <i>Rhus typhina</i>	33	3	Stan zadowolający	Wycinka kolizja z projektem	321
42	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	24	4	Stan zadowolający	Wycinka kolizja z projektem	321
43	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	3m2	2	Grupa krzewów do lat 10	Wycinka kolizja z projektem	321
44	Czeremcha amerykańska <i>Prunus serotina</i>	3m2	2	Zakrzaczenie	Wycinka kolizja z projektem	321
45	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	3m2	2	Wieloprzewodnikowa, zakrzaczenie	Wycinka kolizja z projektem	321
46	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	56,30	6	2 pnie od podstawy	Wycinka kolizja z projektem	321

47	Jesion amerykański <i>Fraxinus americana</i>	38	3	Pień ogłowiony; rośnie pod linią energetyczną	Wycinka techniczna	311
48	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	93	2,5	Stan po ogłowieniu, korona z pędów	Wycinka kolizja z projektem	311
49	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	96	2	Ogłowie, zamierające w stopniu nie rokującym szans na dalszą vegetację;	Wycinka sanitarna	312
50	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	83	2	Stan po ogłowieniu; korona z pędów	Wycinka kolizja z projektem	312
51	Śliwa wiśniowa <i>Prunus cerasifera</i>	2m2	2	Zakrzaczenie	Wycinka kolizja z projektem	321
52	Zakrzaczenia: śliwa wiśniowa, klon, robinia akacjowa	20 m2	2	Krzewy rosną pasem wzdłuż drogi od strony terenu kolei	Wycinka kolizja z projektem	321
53	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	107	6	Stan po ogłowieniu; pień z ubytkiem; Korona wtórna	Wycinka kolizja z projektem	313
54	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	110	5	Stan po ogłowieniu, Korona wtórna z pędów odrzutowych		313
55	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	100	3	Drzewo zamierające w stopniu nie rokującym szans na dalszą vegetację; pień z odchodzącą korą	Wycinka sanitarna	313
56	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	99	4	Stan po wielokrotnym ogławianiu, pień z odchodzącą korą	Wycinka sanitarna	313
57	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	57	4	Stan po ogłowieniu, korona z pędów		313
58	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	103	3	Stan po ogłowieniu, korona z pędów		313
59	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	124	4	Stan po ogłowieniu, korona z pędów		313
60	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	96	2	Stan po ogłowieniu, korona z pędów; pień wypróchniały		313
61	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	19	2	Pień z uszkodzeniem		93/3
62	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	18	2	Wyłamany wierzchołek		93/3
63	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	23	1,5	Stan po ogłowieniu; nie rokuje szans na dalszą prawidłową vegetację	Wycinka pielęgnacyjna	93/3
64	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	35	1,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	93/3
65	Jarząb szwedzki <i>Sorbus intermedia</i>	46	2	Stan po ogłowieniu; korona nikłą z pędów	Wycinka kolizja z projektem	93/3
66	Wiśnia pospolita <i>Cerasus vulgaris</i>	32,26	3	Pień ostro rozwidlony na 0,5m	Wycinka kolizja z projektem	93/3
67	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	18	3	Stan dobry		321
68	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	54	3	Stan po ogłowieniu		321
69	Sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestris</i>	49	5	Korona jednostronna		321
70	Zakrzaczenie: klon, bez czarny	10m2	1	Wzdłuż drogi, na granicy z terenem kolejowym	Wycinka kolizja z projektem	321
71	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	66	2	Stan po ogłowieniu; w pniu ubytek wzdłuż włókien	Wycinka kolizja z projektem	314
72	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	60	2	Stan po ogłowieniu; Pień lekko pochylony	Wycinka kolizja z projektem	314
73	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	110	3	Stan po ogłowieniu. Pień w fazie rozkładu z licznymi popróżnieniami; korona szczątkowa	Wycinka sanitarna	314
74	Bez lilak, śliwa ałycza	Pow. 4m2	2	Zakrzaczenie w skupinie	Wycinka kolizja z projektem	314
75	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	95	6	Stan po ogłowieniu; korona złożona z kilkuletnich pędów	Wycinka kolizja z projektem	314
76	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	90	5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	314
77	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	83	3	Stan po ogłowieniu; Pień z wzdłużnymi ubytkami	Wycinka techniczna	314
78	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	76	4	Stan po ogłowieniu; lokalizacja pod przewodami nle	Wycinka techniczna	314
79	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	102	3	Stan po ogłowieniu; lokalizacja pod przewodami nle. Pień wypróchniały – zagrożenie powaleniem	Wycinka ze względów bezpieczeństwa	314
80	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	88	2,5	Stan po ogłowieniu		314
81	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	50	2,5	Stan po ogłowieniu		314

82	Sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestris</i>	23	3	Stan zadowolający		314
83	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	95	2	Stan po ogłowieciu		314
84	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	83,34,46	5	Drzewo wieloprzewodnikowe od podstawy	Wycinka kolizja z projektem	321
85	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	108	3	Stan po ogłowieciu	Wycinka kolizja z projektem	315
86	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	108	3	Stan po ogłowieciu	Wycinka kolizja z projektem	315
87	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	78	2	Stan po ogłowieciu	Wycinka kolizja z projektem	315
88	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	86	4	Stan po ogłowieciu	Wycinka kolizja z projektem	315
89	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	47	2,5	Stan po ogłowieciu		315
90	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	34	3	Stan dobry		315
91	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	86	3	Stan po ogłowieciu; lokalizacja pod przewodami nle		315
92	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	21	2	Stan zadowolający		315
93	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	20	3	Stan zadowolający		315
94	Śliwa ałyczka <i>Prunus cerasifera</i>	Pow. 1,5 m2	2	Forma krzewiasta		315
95	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	21	3	Pień pochylony, w dolnej części pnia zgorzel		315
96	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	75	6	Pień zdeformowany, korna asymetryczna; Stan po ogłowieciu		315
97	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	145	6	Stan po ogłowieciu; pień spłaszczony		315
98	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	25,19	4	Wadliwa budowa	Wycinka kolizja z projektem	321
99	Głóg duszykowy <i>Crateagus laevigata</i>	19	2	Pochylony	Wycinka kolizja z projektem	321
100	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	15,14	3	Wadliwa budowa	Wycinka kolizja z projektem	321
101	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	10,19	3	Pień ostro rozwidlony od wys. 0,1m		321
102	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	26,18,26	4	Trzy pnie od wysokości 0,1m		321
103	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	26,17	4	Dwa pnie od wysokości 0,1m		321
104	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	12	2	Korona jednostronna		321
105	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	8	2	Drzewo zagłuszane		321
106	Jarząb pospolity <i>Sorbus aucuparia</i>	23	2	Stan zadowolający		321
107	Grusza pospolita <i>Pyrus communis</i>	72	5	Pod okapem innego drzewa, pień zdeformowany		316
108	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	41	4	Pień pochylony, wygięty; na pniu owocniki huby		316
109	Śliwa domowa <i>Prunus domestica</i>	52	4	Pień pochylony, drzewo pod nle		316
110	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	114	4	Stan po ogłowieciu. Pień z ubytkiem kominowym		316
111	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	101	4	Stan po ogłowieciu		316
112	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	124	4	Stan po ogłowieciu	Wycinka kolizja z projektem	316
113	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	52	3	Stan po ogłowieciu		316
114	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	57	4	Stan po ogłowieciu		316
115	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	48	3	Stan po ogłowieciu		316
116	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	47,49	3	Stan po ogłowieciu; pień pochylony, ostro rozwidlony na wysokości 1,2m		316
117	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	64	3	Stan po ogłowieciu	Wycinka kolizja z projektem	316
118	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	66	3	Stan po ogłowieciu		316

119	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	53	3	Stan po ogłowieniu		316
120	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	45	3	Stan po ogłowieniu		316
121	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	71	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
122	Śliwa ałyczka <i>Prunus cerasifera</i>	44,32	4	Pień zdeformowany	Wycinka kolizja z projektem	317
123	Śliwa ałyczka <i>Prunus cerasifera</i>	26,27	4	Pień ostro rozwidlony na wysokości 0,3m	Wycinka kolizja z projektem	317
124	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	85	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
125	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	42	2	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
126	Śliwa ałyczka <i>Prunus cerasifera</i>	42,25	3	Pień ostro rozwidlony na wysokości 1,2m		317
126a	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	88	3	Stan po ogłowieniu		317
127	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	70	3	Stan po ogłowieniu		317
128	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	83	3	Stan po ogłowieniu		317
129	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	84	3	Stan po ogłowieniu		317
130	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	86	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
131	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	80	3	Stan po ogłowieniu		317
132	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	89	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
133	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	90	2,5	Stan po ogłowieniu		317
134	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	105	3	Stan po ogłowieniu		317
135	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	75	2,5	Stan po ogłowieniu		317
136	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	67	3	Stan po ogłowieniu		317
137	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	77	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
138	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	86	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
139	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	84	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
140	Żywotnik zachodni <i>Thuja occidentalis</i>	Pow. 15m2		15 szt. krzewów formy kulistej		317
141	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	95	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
142	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	102	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
143	Śliwa ałyczka <i>Prunus cerasifera</i>	64	5	Pień ostro rozwidlony na wysokości 1,4m		317
144	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	78	3	Stan po ogłowieniu		317
145	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	84	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
146	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	55	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
147	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	98	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	317
148	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	92	3	Stan po ogłowieniu		317
149	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	74	2,5	Stan po ogłowieniu		317
150	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	154	14	Pień wygięty pałkowato. W koronie bardzo liczny posusz oraz skupiska jemioly		317
151	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	91	12	Pień ostro, nierównorzędnie rozwidlony na wysokości 2m		
152	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	50	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	319
153	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	84	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	319
154	Lipa drobnolistna	79	2,5	Stan po ogłowieniu. Pień z ubytkiem	Wycinka kolizja z	319

	<i>Tilia cordata</i>				projektem	
155	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	86	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	319
156	Tawuła, wiśnia	Pow. 1,5 m2	2	Forma zakrzaczenia	Wycinka kolizja z projektem	319
157	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	70	2	Stan po ogłowieniu. Pień z ubytkiem		319
158	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	61	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	319
159	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	61	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	319
160	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	76	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	319
161	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	76	3	Stan po ogłowieniu		319
162	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	83	3	Stan po ogłowieniu, pień pochylony	Wycinka kolizja z projektem	319
163	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	83	2,5	Stan po ogłowieniu. Pień pochylony		319
164	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	87	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	319
165	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	72	3	Stan po ogłowieniu		319
166	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	84	3	Stan po ogłowieniu		319
167	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	76	3	Stan po ogłowieniu, w pniu ubytki		319
168	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	82	3	Stan po ogłowieniu; w pniu ubytki		319
169	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	78	3	Stan po ogłowieniu; pień wypróchniały,		319
170	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	92	2,5	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały, owocniki grzybów u podstawy	Wycinka sanitarna	319
171	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	80	3	Stan po ogłowieniu, na pniu na narośla, pień wypróchniały z ubytkami		319
172	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	47	2,5	Stan po ogłowieniu		319
173	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	100	3	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały		319
174	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	69,62	7	Pień ostro rozwidlony od wys. 0,2m; korona jednostronna	Wycinka kolizja z projektem	321
175	Śliwa ałycz <i>Prunus cerasifera</i>	32	6	Pień lekko pochylony, korona jednostronna	Wycinka kolizja z projektem	321
176	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	51	7	Pień wygięty dołem, pochylony nad drogą	Wycinka kolizja z projektem	321
177	Sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestris</i>	35	5	Korona jednostronna	Wycinka kolizja z projektem	321
178	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	86,70	10	Pień ostro rozwidlony na wysokości 0,3m ; korona jednostronna	Wycinka kolizja z projektem	321
179	Śliwa ałycz <i>Prunus cerasifera</i>	Pow. 4m2	2	Forma zakrzaczenia	Wycinka kolizja z projektem	321
180	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	76,51,40	7	Drzewo wieloprzewodnikowe od wys. 1m; korona jednostronna	Wycinka kolizja z projektem	321
181	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	70	5	Pień pochylony w kierunku ulicy	Wycinka kolizja z projektem	321
182	Topola osika <i>Populus tremula</i>	76	8	Pień pochylony w kierunku ulicy	Wycinka kolizja z projektem	321
183	Topola osika <i>Populus tremula</i>	66	8	Pień pochylony	Wycinka kolizja z projektem	321
184	Wiśnia pospolita <i>Prunus cerasus</i>	23	3	Stan zadowalający		320
185	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	81	3	Stan po ogłowieniu		320
186	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	76	2,5	Stan po ogłowieniu		320
187	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	97	2,5	Stan po ogłowieniu		320
188	Głóg duszykowy <i>Crateagus laevigata</i>	48	2	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	320
189	Głóg duszykowy <i>Crateagus laevigata</i>	50	2	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	320
190	Jarząb pospolity	58	2	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z	320

	Sorbus aucuparia				projektem	
191	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	55	2	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	320
192	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	64	2,5	Stan po ogłowieniu, pień pochylony	Wycinka kolizja z projektem	320
193	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	76	2,5	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	320
194	Jarząb pospolity Sorbus aucuparia	75	2	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	320
195	Tawuła	Pow. 7m2	1	7 szt. krzewów tawuły – krzewy ozdobne stan dobry		320
196	Klon jesionolistny Acer negundo	85	4	Stan po ogłowieniu		320
197	Klon zwyczajny Acer platanoides	70,56	6	Pień rozwidlony na wysokości 0,5m ; pnie skręcone z ubytkami. Stan zachowania zły	Wycinka sanitarna	320
198	Klon zwyczajny Acer platanoides	21,20,20, 18	3	Pień rozwidlony na wysokości 0,1m	Wycinka kolizja z projektem	320
199	Robinia akacjowa, śliwa alycza, lipa drobnolistna	Pow. 10 m2	3	Forma zakrzaczenia	Wycinka kolizja z projektem	320
200	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	87	8	Pień ostro rozwidlony na wysokości 1,8m z pęknięciem .	Wycinka ze względów bezpieczeństwa	320
201	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	110	10	Pień ostro rozwidlony na wysokości 1,6m; korona jednostronna		320
202	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	56	7	Pień lekko pochylony w kierunku drogi		320
203	Lipa drobnolistna Tilia cordata	70,60,44, 26,27,20	7	Drzewo wieloprzewodnikowe od podstawy		320
204	Lipa drobnolistna Tilia cordata	78	9	Korona jednostronna	Wycinka kolizja z projektem	320
205	Klon zwyczajny	Pow. 1m2	4	Forma zakrzaczenia		320
206	Lipa drobnolistna Tilia cordata	45	6	Korona jednostronna		320
207	Klon zwyczajny Acer platanoides	56,38,44, 37,28,10	7	Forma wieloprzewodnikowa od podstawy		320
208	Róża pomarszczona Rosa rugosa	Pow. 7m2	1	7 szt. krzewów stan dobry		323
209	Wiśnia pospolita Prunus cerasus	60	4	Drzewo pod nle	Wycinka kolizja z projektem	322
210	Śliwa alycza Prunus cerasifera	102	6	Pień pochylony		323
211	Leszczyna pospolita Coryllus avellana	26,28	4	Rośnie przy ogrodzeniu		324
212	Klon jawor Acer pseudoplatanus	92	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
213	Klon jawor Acer pseudoplatanus	86	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
214	Klon jawor Acer pseudoplatanus	68	3	Stan po ogłowieniu; ubytek wzdłuż pnia	Wycinka kolizja z projektem	321
215	Klon jawor Acer pseudoplatanus	54	3	Stan po ogłowieniu, ubytek wzdłuż pnia	Wycinka kolizja z projektem	321
216	Klon jawor Acer pseudoplatanus	83	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
217	Klon jawor Acer pseudoplatanus	107	3	Stan po ogłowieniu; pień ostro rozwidlony na wys. 1,4m, na pniu ubytek	Wycinka kolizja z projektem	321
218	Klon jawor Acer pseudoplatanus	87	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
219	Klon jawor Acer pseudoplatanus	83	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
220	Klon jawor Acer pseudoplatanus	78	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
221	Klon jawor Acer pseudoplatanus	84	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
222	Klon jawor Acer pseudoplatanus	75	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
223	Klon jawor Acer pseudoplatanus	100	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
224	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	3	Stan po ogłowieniu; wypróchnienie pnia	Wycinka kolizja z projektem	321
225	Jabłoń domowa Malus domestica	57	3	Stan po ogłowieniu; pień dołem wypróchniały	Wycinka kolizja z projektem	321

226	Klon jawor Acer pseudoplatanus	67	3	Stan po ogłowieniu; wypróchnienie pnia	Wycinka kolizja z projektem	321
227	Klon jawor Acer pseudoplatanus	70	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
228	Klon jawor Acer pseudoplatanus	70	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
229	Klon jawor Acer pseudoplatanus	80	3	Stan po ogłowieniu, pień pochylony, wypróchniały	Wycinka kolizja z projektem	321
230	Klon jawor Acer pseudoplatanus	68	3	Stan po ogłowieniu, pień pochylony, wypróchniały	Wycinka kolizja z projektem	321
231	Klon jawor Acer pseudoplatanus	65	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
232	Klon jawor Acer pseudoplatanus	62	3	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały	Wycinka kolizja z projektem	321
233	Klon jawor Acer pseudoplatanus	55	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
234	Tawuła	Pow. 5m2	1	3 szt. krzewów ozdobnych	Wycinka kolizja z projektem	321
235	Berberys	Pow. 1m2	1	Krzewy ozdobne	Wycinka kolizja z projektem	321
236	Klon jawor Acer pseudoplatanus	58	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
237	Klon jawor Acer pseudoplatanus	48	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
238	Klon jawor Acer pseudoplatanus	64	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
239	Klon jawor Acer pseudoplatanus	52	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
240	Klon jawor Acer pseudoplatanus	76	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
241	Klon jawor Acer pseudoplatanus	57	3	Stan po ogłowieniu, ubytki w pniu	Wycinka kolizja z projektem	321
242	Klon jawor Acer pseudoplatanus	64	3	Stan po ogłowieniu, ubytki w pniu	Wycinka kolizja z projektem	321
243	Klon jawor Acer pseudoplatanus	84	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
244	Klon jawor Acer pseudoplatanus	52	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
245	Klon jawor Acer pseudoplatanus	58	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
246	Klon jawor Acer pseudoplatanus	33	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
247	Klon jawor Acer pseudoplatanus	76	3	Stan po ogłowieniu, pień spróchniały	Wycinka kolizja z projektem	321
248	Klon jawor Acer pseudoplatanus	74	3	Stan po ogłowieniu, ubytki w pniu	Wycinka kolizja z projektem	321
249	Klon jawor Acer pseudoplatanus	58	3	Stan po ogłowieniu, ubytki w pniu	Wycinka kolizja z projektem	321
250	Żywotnik, sosna	Pow. 15m2	2	Nasadzenia młodych drzew i krzewów wzdłuż ogrodzenia		355
251	Lipa drobnolistna Tilia cordata	82	4	Stan po ogłowieniu, rośnie pod nle	Wycinka kolizja z projektem	326/1
252	Lipa drobnolistna Tilia cordata	60	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
253	Lipa drobnolistna Tilia cordata	103	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
254	Lipa drobnolistna Tilia cordata	71	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
255	Lipa drobnolistna Tilia cordata	80	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
256	Lipa drobnolistna Tilia cordata	100	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
257	Lipa drobnolistna Tilia cordata	83	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
258	Lipa drobnolistna Tilia cordata	82	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
259	Lipa drobnolistna Tilia cordata	78	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
260	Lipa drobnolistna Tilia cordata	90	4	Stan po ogłowieniu, pień wygięty, wypróchniały	Wycinka kolizja z projektem	326/1
261	Lipa drobnolistna Tilia cordata	81	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
262	Lipa drobnolistna Tilia cordata	82	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1

263	Lipa drobnolistna Tilia cordata	87	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	326/1
264	Klon zwyczajny Acer platanoides	73	3	Stan po ogłowieniu; w pniu ubytki	Wycinka kolizja z projektem	326/1
265	Lipa drobnolistna Tilia cordata	86	4	Stan po ogłowieniu		321
266	Lipa drobnolistna Tilia cordata	68	4	Stan po ogłowieniu		321
267	Lipa drobnolistna Tilia cordata	60	4	Stan po ogłowieniu		321
268	Lipa drobnolistna Tilia cordata	83	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
269	Lipa drobnolistna Tilia cordata	106	4	Stan po ogłowieniu		321
270	Lipa drobnolistna Tilia cordata	70	4	Stan po ogłowieniu		321
271	Lipa drobnolistna Tilia cordata	76	4	Stan po ogłowieniu		321
272	Lipa drobnolistna Tilia cordata	49	4	Stan po ogłowieniu, pień zdeformowany		321
273	Lipa drobnolistna Tilia cordata	46	4	Stan po ogłowieniu, pień pochylony		321
274	Lipa drobnolistna Tilia cordata	58	4	Stan po ogłowieniu		321
275	Lipa drobnolistna Tilia cordata	86	4	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały, pochylony		321
276	Lipa drobnolistna Tilia cordata	75	4	Stan po ogłowieniu		321
277	Lipa drobnolistna Tilia cordata	67	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
278	Lipa drobnolistna Tilia cordata	115	4	Stan po ogłowieniu		321
279	Lipa drobnolistna Tilia cordata	96	4	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały		321
280	Lipa drobnolistna Tilia cordata	70	4	Stan po ogłowieniu, pień pochylony, wypróchniały		321
281	Lipa drobnolistna Tilia cordata	80	4	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały		321
282	Lipa drobnolistna Tilia cordata	84	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
283	Lipa drobnolistna Tilia cordata	80	4	Stan po ogłowieniu		321
284	Lipa drobnolistna Tilia cordata	90	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
285	Lipa drobnolistna Tilia cordata	105	3	Stan po ogłowieniu		321
286	Klon jawor Acer pseudoplatanus	71	3	Stan po ogłowieniu, w pniu ubytki		321
287	Lipa drobnolistna Tilia cordata	85	3	Stan po ogłowieniu		321
288	Klon jawor Acer pseudoplatanus	72	3	Stan po ogłowieniu, w pniu ubytki		321
289	Lipa drobnolistna Tilia cordata	66	3	Stan po ogłowieniu, pień z wypróchnieniami, hubą	Wycinka sanitarna	321
290	Lipa drobnolistna Tilia cordata	78	3	Stan po ogłowieniu; w pniu ubytki		321
291	Lipa drobnolistna Tilia cordata	37,35	3	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony od 0,4m		321
292	Lipa drobnolistna Tilia cordata	74	3	Stan po ogłowieniu		321
293	Lipa drobnolistna Tilia cordata	65	3	Stan po ogłowieniu		321
294	Lipa drobnolistna Tilia cordata	84	4	Stan po ogłowieniu, w pniu wypróchnienia	Wycinka kolizja z projektem	321
295	Lipa drobnolistna Tilia cordata	86	4	Stan po ogłowieniu, pień wygięty, dołem wypróchniały		321
296	Lipa drobnolistna Tilia cordata	50,72	3	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony od wys. 1m		321
297	Lipa drobnolistna Tilia cordata	88	3	Stan po ogłowieniu		321
298	Lipa drobnolistna Tilia cordata	92	4	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
299	Lipa drobnolistna Tilia cordata	121	4	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały, zagrożenie powaleniem	Wycinka ze względów	321

					bezpieczeństwa	
300	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	85	3	Stan po ogłowieniu		321
301	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	86	3	Stan po ogłowieniu, w pniu wypróchnienia		321
302	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	95	3	Stan po ogłowieniu, w pniu wypróchnienia		321
303	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	73	3	Stan po ogłowieniu, w pniu ubytki		321
304	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	90	4	Stan po ogłowieniu		321
305	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	85	3	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wysokości 1,8m		321
306	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	72	4	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wysokości 1,7m		321
307	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	100	4	Stan po ogłowieniu		321
308	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	110	4	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wysokości 2n i 2,2m		321
309	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	83	3	Stan po ogłowieniu		321
310	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	97	4	Stan po ogłowieniu		321
311	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	75	4	Stan po ogłowieniu		321
312	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	98	4	Stan po ogłowieniu		321
313	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	91	4	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wysokości 1,5m		321
314	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	103	3	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały		321
315	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	75	4	Stan po ogłowieniu		321
316	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	133	5	Stan po ogłowieniu; pień rozwidlony na kilka przewodników		321
317	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	91	4	Stan po ogłowieniu, w pniu wypróchnienia		321
318	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	103	5	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wys. 1,8m		321
319	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	104	5	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wys. 1,7m		321
320	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	91	4	Stan po ogłowieniu, w pniu wypróchnienia		321
321	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	84	4	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wysokości 1,4m		321
322	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	91	4	Stan po ogłowieniu		321
323	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	60	2,5	Stan po ogłowieniu, w pniu wypróchnienia		321
324	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	64	3	Stan po ogłowieniu, pień pochylony z wypróchnieniami		321
325	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	71	3	Stan po ogłowieniu		321
326	Klon jawor <i>Acer pseudoplatanus</i>	67	4	Stan po ogłowieniu; pień wypróchniały		321
327	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	70	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
328	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	94	4	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wysokości 1,5m		321
329	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	76	4	Stan po ogłowieniu		321
330	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	65	4	Stan po ogłowieniu, pień wygięty i wypróchniały		321
331	Klon zwyczajny <i>Acer platanoides</i>	53,37	3	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony od wys. 0,1 m z wypróchnieniami		321
332	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	65	3	Stan po ogłowieniu	Wycinka kolizja z projektem	321
333	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	93	3	Stan po ogłowieniu, pień wypróchniały		321
334	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	97	4	Stan po ogłowieniu, pień ostro rozwidlony na wysokości 2m na 3 przewodniki		321
335	Klon jesionolistny	138	5	Stan po ogłowieniu, dołem odrosty		321

	Acer negundo					
336	Klon jesionolistny Acer negundo	164	5	Stan po ogłowieciu, pień ostro rozwidlony na wys. 1,8 m na trzy przewodniki		321
337	Klon jesionolistny Acer negundo	138	5	Stan po ogłowieciu, na pniu narośla		321
338	Klon jesionolistny Acer negundo	Pow. 4m2	2	Podrost klonu w wieku kilku lat tworzący zakrzaczenie		321
339	Brzoza brodawkowata Betula pendula	75	10	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
340	Brzoza brodawkowata Betula pendula	59	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
341	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	5	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
342	Brzoza brodawkowata Betula pendula	60	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	490/9
343	Brzoza brodawkowata Betula pendula	65	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
344	Brzoza brodawkowata Betula pendula	54	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
345	Brzoza brodawkowata Betula pendula	37	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
346	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
347	Brzoza brodawkowata Betula pendula	52	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
348	Brzoza brodawkowata Betula pendula	49	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
349	Brzoza brodawkowata Betula pendula	38	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
350	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
351	Brzoza brodawkowata Betula pendula	59	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
352	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
353	Brzoza brodawkowata Betula pendula	61	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
354	Brzoza brodawkowata Betula pendula	38	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
355	Brzoza brodawkowata Betula pendula	53	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
356	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
357	Brzoza brodawkowata Betula pendula	44	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
358	Brzoza brodawkowata Betula pendula	18	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
359	Brzoza brodawkowata Betula pendula	52	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
360	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
361	Brzoza brodawkowata Betula pendula	49	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
362	Brzoza brodawkowata Betula pendula	31	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
363	Brzoza brodawkowata Betula pendula	70	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
364	Brzoza brodawkowata Betula pendula	33	7	Stan dobry		490/9
365	Brzoza brodawkowata Betula pendula	48	7	Stan dobry		490/9
366	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry		490/9
367	Brzoza brodawkowata Betula pendula	39	7	Stan dobry		490/9
368	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry		490/9
369	Brzoza brodawkowata Betula pendula	24	7	Stan dobry		490/9
370	Brzoza brodawkowata Betula pendula	44	7	Stan dobry		490/9
371	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry		490/9

372	Brzoza brodawkowata Betula pendula	18	7	Stan dobry		490/9
373	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry		490/9
374	Brzoza brodawkowata Betula pendula	33	7	Stan dobry		490/9
375	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry		490/9
376	Brzoza brodawkowata Betula pendula	31	7	Stan dobry		490/9
377	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	7	Stan dobry		490/9
378	Brzoza brodawkowata Betula pendula	49	7	Stan dobry		490/9
379	Brzoza brodawkowata Betula pendula	25	7	Stan dobry		490/9
380	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry		490/9
381	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry		490/9
382	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	7	Stan dobry		490/9
383	Brzoza brodawkowata Betula pendula	34	7	Stan dobry		490/9
384	Brzoza brodawkowata Betula pendula	33	7	Stan dobry		490/9
385	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	7	Stan dobry		490/9
386	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	7	Stan dobry		490/9
387	Brzoza brodawkowata Betula pendula	39	7	Stan dobry		490/9
388	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry		490/9
389	Brzoza brodawkowata Betula pendula	51	7	Stan dobry		490/9
390	Brzoza brodawkowata Betula pendula	56	7	Stan dobry		490/9
391	Brzoza brodawkowata Betula pendula	33	7	Stan dobry		490/9
392	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry		490/9
393	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry		490/9
394	Brzoza brodawkowata Betula pendula	58	7	Stan dobry		490/9
395	Brzoza brodawkowata Betula pendula	49	7	Stan dobry		490/9
396	Brzoza brodawkowata Betula pendula	20	7	Stan dobry		490/9
397	Brzoza brodawkowata Betula pendula	93	7	Stan dobry		490/9
398	Brzoza brodawkowata Betula pendula	34	7	Stan dobry		490/9
399	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry		490/9
400	Brzoza brodawkowata Betula pendula	51	7	Stan dobry		490/9
401	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry		490/9
402	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry		490/9
403	Brzoza brodawkowata Betula pendula	50	7	Stan dobry		490/9
404	Brzoza brodawkowata Betula pendula	57	7	Stan dobry		490/9
405	Brzoza brodawkowata Betula pendula	35	7	Stan dobry		490/9
406	Brzoza brodawkowata Betula pendula	34	7	Stan dobry		490/9
407	Brzoza brodawkowata Betula pendula	62	7	Stan dobry		490/9
408	Brzoza brodawkowata Betula pendula	38	7	Stan dobry		490/9

409	Brzoza brodawkowata Betula pendula	25	7	Stan dobry		490/9
410	Brzoza brodawkowata Betula pendula	60	7	Stan dobry		490/9
411	Brzoza brodawkowata Betula pendula	31	7	Stan dobry		490/9
412	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry		490/9
413	Brzoza brodawkowata Betula pendula	50	7	Stan dobry		490/9
414	Brzoza brodawkowata Betula pendula	66	7	Stan dobry		490/9
415	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	29,29,14	7	Stan dobry		490/9
416	Brzoza brodawkowata Betula pendula	34	7	Stan dobry		490/9
417	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry		490/9
418	Brzoza brodawkowata Betula pendula	54	7	Stan dobry		490/9
419	Brzoza brodawkowata Betula pendula	68	7	Stan dobry		490/9
420	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry		490/9
421	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry		490/9
422	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	38	7	Stan dobry		490/9
423	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry		490/9
424	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry		490/9
425	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry		490/9
426	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry		490/9
427	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry		490/9
428	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	7	Stan dobry		490/9
429	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry		490/9
430	Brzoza brodawkowata Betula pendula	48	7	Stan dobry		490/9
431	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry		490/9
432	Robinia akacyjowa Robinia pseudoacacia	33	7	Stan dobry		490/9
433	Brzoza brodawkowata Betula pendula	35	7	Stan dobry		490/9
434	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry		490/9
435	Brzoza brodawkowata Betula pendula	48	7	Stan dobry		490/9
436	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry		490/9
437	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	7	Stan dobry		490/9
438	Brzoza brodawkowata Betula pendula	50	7	Stan dobry		490/9
439	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry		490/9
440	Brzoza brodawkowata Betula pendula	53	7	Stan dobry		490/9
441	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry		490/9
442	Brzoza brodawkowata Betula pendula	50	7	Stan dobry		490/9
443	Brzoza brodawkowata Betula pendula	16	7	Stan dobry		490/9
444	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry		490/9
445	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry		490/9

446	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry		490/9
447	Brzoza brodawkowata Betula pendula	64	7	Stan dobry		490/9
448	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	7	Stan dobry		490/9
449	Brzoza brodawkowata Betula pendula	54	7	Stan dobry		490/9
450	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry		490/9
451	Brzoza brodawkowata Betula pendula	49	7	Stan dobry		490/9
452	Brzoza brodawkowata Betula pendula	55	7	Stan dobry		490/9
453	Brzoza brodawkowata Betula pendula	68	7	Stan dobry		490/9
454	Brzoza brodawkowata Betula pendula	69	7	Stan dobry		490/9
455	Brzoza brodawkowata Betula pendula	21	7	Stan dobry		490/9
456	Brzoza brodawkowata Betula pendula	51	7	Stan dobry		490/9
457	Brzoza brodawkowata Betula pendula	55	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
458	Brzoza brodawkowata Betula pendula	25	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
459	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
460	Brzoza brodawkowata Betula pendula	33	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
461	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
462	Brzoza brodawkowata Betula pendula	54	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
463	Brzoza brodawkowata Betula pendula	44	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
464	Brzoza brodawkowata Betula pendula	49	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
465	Brzoza brodawkowata Betula pendula	25	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
466	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
467	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
468	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
469	Brzoza brodawkowata Betula pendula28	21	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
470	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
471	Brzoza brodawkowata Betula pendula	33	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
472	Brzoza brodawkowata Betula pendula	28	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
473	Brzoza brodawkowata Betula pendula	47	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
474	Brzoza brodawkowata Betula pendula	17	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
475	Brzoza brodawkowata Betula pendula	24	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
476	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
477	Brzoza brodawkowata Betula pendula	50	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
478	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
479	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
480	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
481	Brzoza brodawkowata Betula pendula	44	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
482	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321

483	Brzoza brodawkowata Betula pendula	66	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
484	Brzoza brodawkowata Betula pendula	80	7	Stan dobry		490/9
485	Brzoza brodawkowata Betula pendula	50	7	Stan dobry		490/9
486	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry		490/9
487	Brzoza brodawkowata Betula pendula	44	7	Stan dobry		490/9
488	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry		490/9
489	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry		490/9
490	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry		490/9
491	Brzoza brodawkowata Betula pendula	38	7	Stan dobry		490/9
492	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry		490/9
493	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry		490/9
494	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	7	Stan dobry		490/9
495	Brzoza brodawkowata Betula pendula	31	7	Stan dobry		490/9
496	Brzoza brodawkowata Betula pendula	34	7	Stan dobry		490/9
497	Brzoza brodawkowata Betula pendula	44	7	Stan dobry		490/9
498	Brzoza brodawkowata Betula pendula	50	7	Stan dobry		490/9
499	Brzoza brodawkowata Betula pendula	47	7	Stan dobry		490/9
500	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	7	Stan dobry		490/9
501	Brzoza brodawkowata Betula pendula	33	7	Stan dobry		490/9
502	Brzoza brodawkowata Betula pendula	37	7	Stan dobry		490/9
503	Brzoza brodawkowata Betula pendula	48	7	Stan dobry		490/9
504	Brzoza brodawkowata Betula pendula	61	7	Stan dobry		490/9
505	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry		490/9
506	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry		490/9
507	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry		490/9
508	Brzoza brodawkowata Betula pendula	34	7	Stan dobry		490/9
509	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry		490/9
510	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry		490/9
511	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry		490/9
512	Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia	27	7	Stan dobry		490/9
513	Brzoza brodawkowata Betula pendula	59	7	Stan dobry		490/9
514	Brzoza brodawkowata Betula pendula	51	7	Stan dobry		490/9
515	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry		490/9
516	Brzoza brodawkowata Betula pendula	47	7	Stan dobry		490/9
517	Brzoza brodawkowata Betula pendula	57	7	Stan dobry		490/9
518	Brzoza brodawkowata Betula pendula	39	7	Stan dobry		490/9
519	Brzoza brodawkowata Betula pendula	66	7	Stan dobry		490/9

520	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	7	Stan dobry		490/9
521	Brzoza brodawkowata Betula pendula	54	7	Stan dobry		490/9
522	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	7	Stan dobry		490/9
523	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
524	Brzoza brodawkowata Betula pendula	20	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
525	Brzoza brodawkowata Betula pendula	31	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
526	Brzoza brodawkowata Betula pendula	28	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
527	Brzoza brodawkowata Betula pendula	49	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
528	Brzoza brodawkowata Betula pendula	17	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
529	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
530	Brzoza brodawkowata Betula pendula	25	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
531	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
532	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
533	Brzoza brodawkowata Betula pendula	28	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
534	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
535	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
536	Brzoza brodawkowata Betula pendula	35	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
537	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
538	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
539	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
540	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
541	Brzoza brodawkowata Betula pendula	63	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
542	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
543	Brzoza brodawkowata Betula pendula	35	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
544	Brzoza brodawkowata Betula pendula	38	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
545	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
546	Brzoza brodawkowata Betula pendula	52	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
547	Brzoza brodawkowata Betula pendula	37	7	Stan dobry		490/9
548	Brzoza brodawkowata Betula pendula	37	7	Stan dobry		490/9
549	Brzoza brodawkowata Betula pendula	56,33	7	Stan dobry		490/9
550	Brzoza brodawkowata Betula pendula	66	7	Stan dobry		490/9
551	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry		490/9
552	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	7	Stan dobry		490/9
553	Brzoza brodawkowata Betula pendula	62	7	Stan dobry		490/9
554	Brzoza brodawkowata Betula pendula	20	7	Stan dobry		490/9
555	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry		490/9
556	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry		490/9

557	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	7	Stan dobry		490/9
558	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry		490/9
559	Brzoza brodawkowata Betula pendula	28	7	Stan dobry		490/9
560	Brzoza brodawkowata Betula pendula	60	7	Stan dobry		490/9
561	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry		490/9
562	Brzoza brodawkowata Betula pendula	25	7	Stan dobry		490/9
563	Brzoza brodawkowata Betula pendula	49	7	Stan dobry		490/9
564	Brzoza brodawkowata Betula pendula	51	7	Stan dobry		490/9
565	Brzoza brodawkowata Betula pendula	58	7	Stan dobry		490/9
566	Brzoza brodawkowata Betula pendula	55	7	Stan dobry		490/9
567	Brzoza brodawkowata Betula pendula	48	7	Stan dobry		490/9
568	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry		490/9
569	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry		490/9
570	Brzoza brodawkowata Betula pendula	65	7	Stan dobry		490/9
571	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry		490/9
572	Brzoza brodawkowata Betula pendula	74	7	Stan dobry		490/9
573	Brzoza brodawkowata Betula pendula	71	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
574	Brzoza brodawkowata Betula pendula	46	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
575	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
576	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
577	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
578	Brzoza brodawkowata Betula pendula	38	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
579	Brzoza brodawkowata Betula pendula	34	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
580	Brzoza brodawkowata Betula pendula	28	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
581	Klon zwyczajny Acer platanoides	25	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
582	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
583	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
584	Brzoza brodawkowata Betula pendula	45	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
585	Brzoza brodawkowata Betula pendula	35	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
586	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
587	Brzoza brodawkowata Betula pendula	22	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
588	Brzoza brodawkowata Betula pendula	33	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
589	Brzoza brodawkowata Betula pendula	34	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
590	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
591	Brzoza brodawkowata Betula pendula	65	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
592	Brzoza brodawkowata Betula pendula	75	7	Stan dobry		490/9
593	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry		490/9

594	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	7	Stan dobry		490/9
595	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry		490/9
596	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry		490/9
597	Brzoza brodawkowata Betula pendula	42	7	Stan dobry		490/9
598	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry		490/9
599	Brzoza brodawkowata Betula pendula	18	7	Stan dobry		490/9
600	Brzoza brodawkowata Betula pendula	20	7	Stan dobry		490/9
601	Brzoza brodawkowata Betula pendula	23	7	Stan dobry		490/9
602	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry		490/9
603	Brzoza brodawkowata Betula pendula	22	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
604	Brzoza brodawkowata Betula pendula	39	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
605	Brzoza brodawkowata Betula pendula	28	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
606	Brzoza brodawkowata Betula pendula	56	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
607	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
608	Brzoza brodawkowata Betula pendula	39	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
609	Brzoza brodawkowata Betula pendula	50	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
610	Brzoza brodawkowata Betula pendula	36	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
611	Brzoza brodawkowata Betula pendula	40	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
612	Brzoza brodawkowata Betula pendula	26	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
613	Brzoza brodawkowata Betula pendula	21	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
614	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
615	Brzoza brodawkowata Betula pendula	37	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
616	Brzoza brodawkowata Betula pendula	25	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
617	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
618	Brzoza brodawkowata Betula pendula	30	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
619	Brzoza brodawkowata Betula pendula	22	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321
620	Brzoza brodawkowata Betula pendula	27	7	Stan dobry	Wycinka kolizja z projektem	321