

Gmina: Garbatka Leńsko Powiat: koziński woj.: mazowieckie		Oznaczenie otworu: 13		System wierceń: mechaniczne		Gmina: Garbatka Leńsko Powiat: koziński woj.: mazowieckie		Oznaczenie otworu: 14		System wierceń: mechaniczne	
				Rzędna: 157,6 m n.p.m.						Rzędna: 157,8 m n.p.m.	
ZLECĄJĄCY: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"		Data wierceń: wrzesień 2014 r.		ZLECĄJĄCY: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"		Data wierceń: wrzesień 2014 r.					
Nadzór geologiczny: mgr inż. Michał Suliński				Nadzór geologiczny: mgr inż. Michał Suliński							
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		stratygrafia		profil litologiczny		przelot	
głębokość zwierciadła wody		[m]		[m]		głębokość zwierciadła wody		[m]		[m]	
[m p.p.l.]						[m p.p.l.]					
1		2		3		4		5		6	
0		1		2		3		4		5	
0,40		1,00		1,60		2,30		3,00		3,60	
H sz.		Gp/Pd c. br.		Pd j.s.-br.		Gp/Pd c. br.		H sz.		Gp c. br.	
I <sub>e</sub> = 0,10		I <sub>e</sub> = 0,55		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,05	
szg		w.		mmw.		szg		w.		mmw.	
IA		II		IA		II		IA		II	
Qpg		Qpg		Qpg		Qpg		Qpg		Qpg	
wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono	
-3		-2		-1		0		1		2	
3,00		1,60		1,00		0,40		3,00		2,30	

Gmina: Garbatka Leńsko Powiat: koziński woj.: mazowieckie		Oznaczenie otworu: 15		System wierceń: mechaniczne		Gmina: Garbatka Leńsko Powiat: koziński woj.: mazowieckie		Oznaczenie otworu: 16		System wierceń: mechaniczne	
				Rzędna: 160,0 m n.p.m.						Rzędna: 161,4 m n.p.m.	
ZLECĄJĄCY: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"		Data wierceń: wrzesień 2014 r.		ZLECĄJĄCY: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"		Data wierceń: wrzesień 2014 r.					
Nadzór geologiczny: mgr inż. Michał Suliński				Nadzór geologiczny: mgr inż. Michał Suliński							
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		stratygrafia		profil litologiczny		przelot	
głębokość zwierciadła wody		[m]		[m]		głębokość zwierciadła wody		[m]		[m]	
[m p.p.l.]						[m p.p.l.]					
1		2		3		4		5		6	
0		1		2		3		4		5	
0,60		1,10		1,80		2,40		3,00		3,60	
H sz.		Gp c. br.		Pd j.s.-br.		Gp c. br.		H sz.		Pd j.s.-br.	
I <sub>e</sub> = 0,10		I <sub>e</sub> = 0,55		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,05	
szg		w.		mmw.		szg		w.		mmw.	
IA		II		IA		II		IA		II	
Qpg		Qpg		Qpg		Qpg		Qpg		Qpg	
wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono	
-3		-2		-1		0		1		2	
3,00		1,80		1,10		0,60		3,00		2,40	

Gmina: Garbatka Leńsko Powiat: koziński woj.: mazowieckie		Oznaczenie otworu: 13		System wierceń: mechaniczne		Gmina: Garbatka Leńsko Powiat: koziński woj.: mazowieckie		Oznaczenie otworu: 14		System wierceń: mechaniczne	
				Rzędna: 157,6 m n.p.m.						Rzędna: 157,8 m n.p.m.	
ZLECĄJĄCY: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"		Data wierceń: wrzesień 2014 r.		ZLECĄJĄCY: Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH"		Data wierceń: wrzesień 2014 r.					
Nadzór geologiczny: mgr inż. Michał Suliński				Nadzór geologiczny: mgr inż. Michał Suliński							
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		stratygrafia		profil litologiczny		przelot	
głębokość zwierciadła wody		[m]		[m]		głębokość zwierciadła wody		[m]		[m]	
[m p.p.l.]						[m p.p.l.]					
1		2		3		4		5		6	
0		1		2		3		4		5	
0,40		1,00		1,60		2,30		3,00		3,60	
H sz.		Gp/Pd c. br.		Pd j.s.-br.		Gp c. br.		H sz.		Gp j.br.-z.	
I <sub>e</sub> = 0,10		I <sub>e</sub> = 0,55		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,05		I <sub>e</sub> = 0,55	
szg		w.		mmw.		szg		w.		mmw.	
IA		II		IA		II		IA		II	
Qpg		Qpg		Qpg		Qpg		Qpg		Qpg	
wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono		wody nie stwierdzono	
-3		-2		-1		0		1		2	
3,00		1,60		1,00		0,40		3,00		2,30	

symbol gruntu barwa

wartość I<sub>D</sub>/I<sub>L</sub>

stan gruntu

ilość walczkowań

wilgotność

grupa nośności podłoża G<sub>i</sub>

warstwa geotechniczna