


WYKONANY ODCINEK 45

[illegible]

KS - wyjście
z Hali sportowej

studienka istniejąca-
odprowadzenie ścieków
z Istn. Gimnazjum -
sprawdzić geodezyjnie Istn. rz.dna
studzienki, dostosować do rz. 148,71