

## WYKAZ ROWÓW SYSTEMU A.

| L.p. | Oznaczenie<br>( symbol )<br>rowu | Długość<br>rowu<br>[ m ] | Charakter rowu                                                                                                            | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | A                                | 2750                     | <u>rów główny</u><br>- długość rowu<br>na terenie gm.<br>Radzymin<br>– 1400 m,<br>- długość<br>całkowita rowu<br>– 4150 m | - granica m. Nadma – węzeł ( komora ) ul.<br>Chopina,<br>- stan techniczny rowu do terenów<br>pocegielnianych bardzo dobry, poniżej zły<br>stan techniczny w szczególności w obrębie<br>wzrostów poglinianych i częściowo na terenie<br>m. Nadma,<br>- rów umocniony płytami żelbetowymi i<br>betonowymi na odcinku ul. Chopina – ul.<br>Wygonowa. |
| 2    | A-1                              | 1780                     | rów boczny,<br>lewostronny do<br>rowu A                                                                                   | - ul. Wygonowa – ul. Brzozowa,<br>- stan techniczny dostateczny,<br>- wymagana coroczna konserwacja,<br>- rów częściowo umocniony kiską<br>faszynową zniszczoną w 80 %.                                                                                                                                                                            |
| 3    | A-2                              | 530                      | rów boczny,<br>prawostronny do<br>rowu A-1                                                                                | - ul. Natolińska – ul. Załuskiego,<br>- stan techniczny dostateczny,<br>- wymagana coroczna konserwacja.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4    | <del>A-2/1</del>                 | 830                      | <del>rów przydrożny,<br/>dalsza część<br/>rowu A-2</del>                                                                  | <del>- ul. Żymirskiego,<br/>- rów do przebudowy pod warunkiem<br/>częściowej przebudowy kanału<br/>odprowadzającego Ø 300 mm / 400 mm w ul.<br/>Orszagha,<br/>- rów nieumocniony.</del>                                                                                                                                                            |
| 5    | A-3                              | 1100                     | rów boczny –<br>główny,<br>prawostronny do<br>rowu A                                                                      | - rów A – ul. Krzywa – ul. Mickiewicza,<br>- stan techniczny rowu – dobry,<br>- wymagana coroczna konserwacja,<br>- rów umocniony na odcinku ul. Krzywej od<br>ul. Nadmeńskiej do ul. Ejtnera.                                                                                                                                                     |
| 6    | <del>A-3/1</del>                 | 400                      | <del>rów przydrożny,<br/>prawostronny do<br/>rowu A-3</del>                                                               | <del>- ul. Nadmeńska,<br/>- stan techniczny dobry,<br/>- końcówka rowu zamieniona na rurociągi o<br/>nieustalonym stanie technicznym i średnicach,<br/>- wymagana coroczna konserwacja,<br/>- rów nieumocniony.</del>                                                                                                                              |
| 7    | <del>A-3/2</del>                 | 125                      | <del>rów przydrożny</del>                                                                                                 | <del>- ul. Ejtnera, po północnej stronie ul. Krzywej<br/>- stan techniczny dobry, wymaga corocznej<br/>konserwacji</del>                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <del>A-4</del> | 95   | rów boczny, prawostronny do rowu A-4, | - przedłużenie ul. Szymanowskiego, - rów wymaga gruntownej konserwacji w celu zachowania koryta rowu.                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | A-5            | 620  | rów boczny – przydrożny               | - rów A – ul. Szymanowskiego - ul. Serwitucka,<br>- rów w złym stanie technicznym, wymaga gruntownej konserwacji i formowania koryta.                                                                                                                                                                                       |
| 19 | A-6            | 530  | rów boczny - przydrożny               | - rów A – ul. Heweliusza - ul. Serwitucka do ul. Paderewskiego,<br>- rów w ul. Heweliusza zabudowany rurociągami o różnych średnicach, wymaga gruntownej przebudowy,<br>- powyżej ul. Jesionowej rów jest w dostatecznym stanie technicznym, wymaga corocznej konserwacji.                                                  |
| 20 | A-6/1          | 210  | rów przydrożny                        | - wzdłuż ul. Serwituckiej, po jej wschodniej stronie<br>- rów jest dopływem do rowu A-6,<br>- rów przydrożny zabudowany przepustami o różnych średnicach i rzędnych posadowienia,<br>- rów wymaga przebudowy z wyłączeniem niwelety i średnicy przepustów.                                                                  |
| 21 | A-7            | 1190 | rów boczny – przydrożny               | - rów A ( komora Chopina ) – ul. Norweska<br>- długość odcinka rowu wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od ul. Belgijskiej do ul. Norweskiej – 445 m.                                                                                                                                                                         |
| 22 | A-8            | 215  | rów przydrożny                        | - rów przy ul. Moniuszki i ul. Napoleona,<br>- rów jest pozostałością po rowie w ul. Moniuszki, wzdłuż ul. Napoleona częściowo zamieniony na rurociąg,<br>- rów posiada odpływ do kolektora Ø 800 mm w ul. Chopina                                                                                                          |
| 23 | A-9            | 35   | odbiornik                             | - rów stanowi odbiornik wód deszczowych z rurociągu kanalizacji deszczowej Ø 400 mm / Ø 300 mm z ul. Kordeckiego,<br>- prawostronny dopływ do rowu A poniżej ul. Wygonowej                                                                                                                                                  |
| 24 | A-10           | 150  | rów przydrożny                        | - rów po zachodniej stronie ul. Nadmeńskiej od skrzyżowania z ul. Zagańczyka w kierunku północnym, stan techniczny dobry, w dalszej części rów zamieniony na nieokreślony rurociąg,<br>- odpływ z rowu następuje do kolektora Ø 400 mm w ul. Zagańczyka,<br>- rów posiada lewostronny dopływ odchodzący w działki prywatne. |

## WYKAZ ROWÓW SYSTEMU D

| L.p. | Oznaczenie<br>( symbol )<br>Rowu | Długość<br>rowu<br>[ m ] | Charakter<br>rowu                      | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>D</b>                         | 3800                     | rów główny z odpływem do rzeki Długiej | rów główny, tranzytowy, odprowadzający wody opadowe i popłuczne z gm. Wołomin i wody opadowe z gm. Kobyłka, w większej części zamieniony na rurociąg Ø 1200 mm, w części odkrytej rowu umocnione kieszką faszynową zniszczoną w 80%. Stan techniczny rowu i rurociagu – gruntowna konserwacja – głównie – odmulenie.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2    | <b>D-1</b>                       | 1300                     | rów boczny do rowu D, prawostronny     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów przebiega w dolnym fragmencie zamiennie przez teren gm. Kobyłka i teren gm. Wołomin,</li> <li>- długość rowu na terenie Kobyłki - 590 m w ul. Narutowicza, - 70 m od ujścia do rowu D,</li> <li>- rów stanowi część systemu rowów wsi Ossów i został adoptowany dla potrzeb odprowadzania wód z terenu gm. Kobyłka poprzez rurociąg Ø 300 mm od ul. Narutowicza. Rów w części odkrytej nieumocniony. Stan techniczny - dostateczny</li> </ul>                                                                                |
| 3    | <b>D-1/1</b>                     | 35                       | rów boczny do rowu D-1, prawostronny   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów stanowi pozostałość po rowie bocznym od rowu D-1, usytuowanym pomiędzy ul. Narutowicza, a ul. Królowej Jadwigi,</li> <li>- po „dzikiej” zabudowie rowu, rów w pierwotnym przebiegu jest trudny do odtworzenia.</li> <li>- rów na istniejącym odcinku - nieumocniony.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4    | <b>D-2</b>                       | 100                      | rów boczny do rowu D, prawostronny     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- odbiornik wód opadowych ze zlewni ulicy Nadarzyńskiej i ul. Boh. Ossowa,</li> <li>- rów w całości został zamieniony na rurociąg Ø 800 mm / Ø 400 mm,</li> <li>- stan techniczny rurociągów jest zły, rury wymagają wymiany w przypadku zmiany zagospodarowania terenu nad rurociągami</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5    | <b>D-3</b>                       | 520                      | rów boczny do rowu D, lewostronny      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów przebiega w dolnej części przez teren gm. Wołomin, a w górnej części przez teren gm. Kobyłka,</li> <li>- rów jest odbiornikiem wód deszczowych ze zlewni ul. Wołomińskiej w Kobyłce i ze zlewni ul. Armii Krajowej w Wołominie,</li> <li>- rów na terenie gm. Wołomin posiada zbiornik retencyjny ( pomiędzy ul. Narutowicza, a drogą 634 ), poniżej do drogi 634 stanowi kolektor Ø 800 mm,</li> <li>- rów powyżej ul. Warszawskiej umocniony w dnie i na skarpach płytami betonowymi, ażurowymi, około ~ 100 m.</li> </ul> |

|   |              |     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <b>D-3/1</b> | 90  | rów boczny do rowu D-3, lewostronny                   | rów odwadniający tereny zlewni ul. Poprzecznej, nieumocniony, stan techniczny - wymaga gruntownej konserwacji w celu zachowania koryta.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | <b>D-3/2</b> | 65  | rów bez bezpośredniego dopływu do rowu D-3            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów jest pozostałością po rowie D-3 w ul. Wasia</li> <li>- po dokonanej zamianie rowu na kolektor Ø 1000 mm,</li> <li>- odpływ wód z rowu został przekierowany do kolektora Ø 600 mm w ul. Wołomińskiej, połączonego z kolektorem Ø 800 mm w ul. Wasia.</li> <li>- rów nieumocniony, stan techniczny - dostateczny.</li> </ul>                                          |
| 8 | <b>D-4</b>   | 170 | rów boczny, prawostronny dopływ do rowu D, przydrożny | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów przy ul. Zielonej,</li> <li>- rów pomiędzy ujściem do rowu D, a ul. Szpotańskiego w stanie dostatecznym, wymagającym corocznej konserwacji,</li> <li>- powyżej ul. Szpotańskiego, wzdłuż ul. Zielonej rów jest w złym stanie technicznym,</li> <li>- rów stanowi odpływ z kanalizacji deszczowej z rejonu skrzyżowania ulicy Szpotańskiego z ul. Asnyka.</li> </ul> |

## WYKAZ ROWÓW SYSTEMU **M**

| L.p. | Oznaczenie<br>( symbol )<br>rowu | Długość<br>rowu<br>[ m ] | Charakter<br>rowu                                     | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>M</b>                         | 3500                     | rów główny                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów M jest głównym rowem systemu rowów M,</li> <li>- rów M odprowadza wody w części do rezerwatu Horowe Bagno, a w części na teren gm. Radzymin do rzeki Czarnej,</li> <li>- stan techniczny rowu jest obecnie dostateczny,</li> <li>- rów wymaga corocznej konserwacji,</li> <li>- rów nieumocniony.</li> </ul>                                                                                   |
| 2    | <b>M-1</b>                       | 550                      | rów boczny do rowu M,<br>lewostronny                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- koryto rowu zachowane, rów wymaga gruntownej konserwacji,</li> <li>- rów nieumocniony.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3    | <b>M-2</b>                       | 2300                     | rów boczny do rowu M,<br>lewostronny                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów w dostatecznym stanie technicznym,</li> <li>- rów wymaga corocznej konserwacji,</li> <li>- koryto rowu częściowo umocnione kiszka faszynową.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4    | <b>M-2/1</b>                     | 450                      | rów boczny do rowu M-2,<br>lewostronny                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów w dostatecznym stanie technicznym,</li> <li>- rów wymaga corocznej konserwacji,</li> <li>- rów nieumocniony, końcowy odcinek przed ul. Zagłoby zamieniony na rurociąg Ø 500 mm / Ø 300 mm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| 5    | <b>M-2/2</b>                     | 850                      | rów boczny do rowu M-2,<br>lewostronny,<br>przydrożny | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rów wzdłuż fragmentu ul. Mareckiej i części ul. Przyjacielskiej</li> <li>- rów w bardzo złym stanie technicznym,</li> <li>- rów wymaga gruntownej konserwacji, przebudowy przepustów w ul. Mareckiej i ul. Przyjacielskiej, częściowej zabudowy wzdłuż ul. Mareckiej i nadania jednolitej niwelety dna lub przebudowy na kanał drenażowy o dużej średnicy,</li> <li>- rów nieumocniony.</li> </ul> |

## WYKAZ ROWÓW POZOSTAŁYCH

| L.p. | Oznaczenie<br>( symbol )<br>rowu | Długość<br>rowu<br>[ m ]                                                                                                   | Charakter<br>rowu                                                                                                                                                                          | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | rów<br>podkolejowy               | 50                                                                                                                         | odbiornik wód<br>deszczowych                                                                                                                                                               | - ul. Norweska - pod torami - ul.<br>Warszawska do dołów<br>poglinianych w lesie przy ulicy,<br>- wymagana coroczna konserwacja.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | rów<br>przykolejowy              | początek<br>rowu - 80 m<br>od ul.<br>Waryńskiego<br>w kierunku<br>Zielonki –<br>rów wzdłuż<br>torów<br>kolejowych<br>~ 630 | rów jest odbiornikiem<br>wód opadowych z<br>południowej części<br>osiedla Jędrzejek,<br>zlokalizowany jest<br>bezpośrednio w<br>terenie kolejowym z<br>ujściem do wyrobisk<br>poglinianych | -z uwagi na perspektywę<br>rozbudowy trasy kolejowej i<br>bezpieczeństwo ruchu kolejowego<br>– użytkowanie rowu jako<br>odbiornika wód opadowych jest<br>znacznie ograniczone,<br>- rów praktycznie nie<br>konserwowany ( jedna<br>konserwacja o okresie ostatnich 20<br>lat ),<br>- rów nieumocniony.                                                                     |
| 3    | rów przy ul.<br>Niskiej          | 160                                                                                                                        | rów przydrożny                                                                                                                                                                             | - wymagana stała konserwacja<br>rowu, a w przyszłości przebudowa<br>na rurociąg drenażowy,<br>- rów odprowadza wody do<br>kolektora Ø 400 mm w ul.<br>Orszagha.                                                                                                                                                                                                            |
| 4    | rów przy ul.<br>Zagańczyka       | ~ 300                                                                                                                      | rów przydrożny po<br>południowej stronie<br>ulicy                                                                                                                                          | - rów prawostronny zamieniony<br>został na kolektor Ø 400 mm,<br>- rów lewostronny posiada dużą<br>ilość przepustów – zjazdów z<br>posesji – do całkowitej<br>przebudowy na rurociąg drenażowy                                                                                                                                                                             |
| 5    | rów przy ul.<br>Poniatowskiego   | ~ 700                                                                                                                      | rów przydrożny po<br>wschodniej stronie<br>ulicy                                                                                                                                           | - rów po zachodniej stronie ulicy<br>zamieniony został na rurociąg<br>drenażowy o średnicy od 200 mm<br>do 300 mm, - rów po wschodniej<br>stronie ulicy zabudowany jest dużą<br>ilość przepustów – zjazdów z<br>posesji<br>– rów do całkowitej przebudowy na<br>rurociąg drenażowy ( brak<br>możliwości uzyskania<br>wymaganych głębokości rowu przy<br>ujściu do rzeki ). |
| 6    | <b>B</b>                         | 480 m na<br>terenie<br>Kobyłki                                                                                             | rów odwadniający                                                                                                                                                                           | rów w lesie, stan tech.<br>niedostateczny, rów przechodzi<br>przez gm. Radzymin z ujściem do<br>rzeki Czarnej.                                                                                                                                                                                                                                                             |