



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. 41 372 32 49, fax: 41 372 29 55,
www.umkonskie.pl, sekretariat@umkonskie.pl

Znak: GN.0003.2.2019.MBK

Końskie; 10.06.2019 r

Jan Grot
Radny Rady Miejskiej w Końskich

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miejskiej Pana Jana Grota wyjaśniam iż 15 kwietnia b.r. Straż Miejska w Końskich przekazała do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Końskich wg właściwości sprawę dotyczącą złego stanu technicznego budynku znajdującego się w miejscowości Piła, posesja nr 30.

W przedmiotowym piśmie zostało podkreślone, że już 2011 roku, skierowano do Inspektoratu wnioski dotyczące podjęcia stosownych decyzji w zakresie usunięcia złego stanu technicznego w/w budynku.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Obratański

Załącznik:

Kopia pisma przesłanego 15.04.2019 r do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Końskich

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wpłynęło
dnia 11.06.2019r. **URZĄD MIASTA I GMINY**
podpis Anna Hosił **KOŃSKIE**
Biuro Rady



STRAŻ MIEJSKA

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. (041) 372-32-49 wew. 217
(041) 372-56-54 alarmowy: 986, fax. (041) 372-29-55
e-mail: sm@umkonskie.pl, www.umkonskie.pl

Znak: SM.5520.195.2019

Końskie dnia 15.04.2019r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Końskich
2019-04-15

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Końskich
ul. Staszica 2
26-200 Końskie**

Straż Miejska w Końskich na podstawie art. 65 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dziennik Ustaw rok 2000 nr 98 poz. 1071) przekazuje według właściwości sprawę dotyczącą złego stanu technicznego budynku znajdującego się w miejscowości Piła, posesja nr 30. Na uwagę zasługuje fakt, że w dniu 23.05.2011r. sprawa była skierowana pismem Znak: SM.5520.243.2011 do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Końskich, celem wydania stosownych decyzji. Jednak w dniu 08.04.2019r. ponownie została zgłoszona interwencja do Straży Miejskiej w Końskich, dotycząca zaniedbanej posesji nr 30, zlokalizowanej w m. Piła. Na miejscu ustalono, że budynek mieszkalny znajdujący się na ww. działce jest w bardzo złym stanie technicznym i stwarza realne zagrożenie dla osób postronnych. W przedmiotowej sprawie została wykonana dokumentacja fotograficzna.

Nadmieniam również, że Straż Miejska nie jest kompetentna do oceny stanu technicznego przedmiotowego budynku, jak również nie jest właściwa do wydania stosownych decyzji nakazujących ewentualną rozbiórkę ww. budynku. Biorąc powyższe pod uwagę przekazujemy zgromadzoną dokumentację zgodnie z właściwością do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Końskich.

Załączniki:

- 1 Dokumentacja fotograficzna z dnia 08.04.2019r-szt. 3

Otrzymują:

- 1 a.a
- 2 adresat

Komentant Straży Miejskiej

mgr Aldona Musiał