

Lp.	Pomieszczenie	Wykończenie posadzki	Pogrubienie
0.1	Wiatrołup	Płytki gresowe	4,26
0.2	Hol	Płytki gresowe	5,88
0.3	Szatnia	Płytki gresowe	6,27
0.4	Sal	Płytki gresowe	121,61
0.5	Scena	Płytki gresowe	22,30
0.6	Korytarz	Płytki gresowe	9,08
0.7	Korytarz	Płytki gresowe	5,08
0.8	Kuchnia	Płytki gresowe	26,58
0.9	mag.	Płytki gresowe	3,82
0.10	przedsi	Płytki gresowe	8,95
0.11	przedsi	Płytki gresowe	2,58
0.12	wc	Płytki gresowe	6,68
0.13	wc	Płytki gresowe	4,03
0.14	wc	Płytki gresowe	2,21
0.15	wc	Płytki gresowe	4,69
0.16	biblioteka	Płytki gresowe	11,77
0.17	klatka sch.	Płytki gresowe	2,34
0.18	klatka sch.	Płytki gresowe	6,08
RAZEM			254,21

Jednostka klimatyzacyjna zewnętrzna montowana na fundamencie :
– wydajność chłodzenia 16,00 kW,
– wydajność grzania 16,50 kW

przewód cieczowy 3/8, 9,5 cal/mm
przewód gazowy 3/4, 19,00 cal/mm

sal

04
A: 121,61 m2

Hpom. 304
cm

LEGENDA:

KANAŁ NAWIEWNY

KANAŁ WYWIEWNY

RECYKULACJA

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz		
Projekt remontu pomieszczeń parteru oraz poddasza Domu Kultury w Łańcach		
Temat:	Rzut parteru - instalacja wentylacyjna	skala 1:50
Lokalizacja:	44 - 285 Łańce, ul. Strażacka 2, dz. nr 27	rys. nr IS-12
Inwestor:	Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48	
Projektant:	44 - 285 Kornowac	
Proj. instalacji:	Paweł Pawlicki	109/79 Kt
Opracowanie:	Paweł Lepiorz	maj 2016

