

Lp.	Wyszczególnienie		Zakres rzeczowy	
	obiekty, czynności	lokalizacja		
			jednostki miary	ilość
1	2	3	4	5
1.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Strzyżowiec 74, 59-610 Wleń	m ²	115
2.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Strzyżowiec 45, 59-610 Wleń	m ²	225
3.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Bełczyna 40, 59-610 Wleń	m ²	230
4.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Bełczyna 34, 59-610 Wleń	m ²	52
5.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Marczów 23, 59-610 Wleń	m ²	114
6.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Marczów 110/1, 59-610 Wleń	m ²	40
7.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Przeździec 23, 59-610 Wleń	m ²	170
8.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Modrzewie 14, 59-610 Wleń	m ²	80
9.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	Strzyżowiec 39, 59-610 Wleń	m ²	25
10.	Demontaż, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych z dachu budynku	ul. Kościelna 7/2, 59-610 Wleń	m ²	10
11.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	Modrzewie 14, 59-610 Wleń	m ²	10
12.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	Strzyżowiec 66, 59-610 Wleń	m ²	157

13.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	Strzyżowiec 56, 59-610 Wleń	m ²	40
14.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	Strzyżowiec 45, 59-610 Wleń	m ²	60
15.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	Marczów 16, 59-610 Wleń	m ²	10
16.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	ul. Jana Kazimierza 5, 59-610 Wleń	m ²	20
17.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	Łupki 32, 59-610 Wleń	m ²	150
18.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	Pilchowice 99, 59-610 Wleń	m ²	140
19.	Odbiór, załadunek, transport i utylizacja płyt falistych pochodzących z demontażu dachu budynku	Bystrzyca 41, 59-610 Wleń	m ²	26
		razem	m ²	1674

Pozycje zaznaczone kolorem czerwonym: Strzyżowiec 45 oraz Modrzewie 14, są to lokalizacje u których jest azbest na dachu wymagający demontażu oraz ilość złożona do odbioru.