

Zarządca obiektu:

Miasto i Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na rok)

**1. Dane identyfikacyjne obiektu:**

Jednolity Numer Inwentarzowy:	-
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	318004 P
Kilometraż:	0+039
Kategoria drogi:	gminna
Najbliższa miejscowość:	Mściszewo
Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Trojanka

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

18.04.2025 r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 6/M/2025

– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): -	5	JAD: Miasto i Gmina Murowana Goślina								
2	Nr drogi: 318004 P	6	Najbliższa miejscowość: Mściszewo								
3	Kilometraż: 0+039	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Rzeka Trojanka								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony	8	Długość obiektu: 10,80m								

STAN TECHNICZNY OBIEKTU								EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	PT	UT			3	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł							5	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni							5	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki							-	-	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AB	AS	KS	RB	ZS		2	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB						4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	NS	AS	KS				4	Nie	
8	Izolacja pomostu	OB						2	Nie	
9	Konstrukcja pomostu							-	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	OB						4	Nie	
11	Łożyska	DA						4	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne							5	Nie	
13	Przyczółki	NB						4	Nie	
14	Filary							-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT					4	Nie	
16	Przeguby							-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	OB						4	Nie	
18	Urządzenia ochrony środowiska							-	-	
19	Zakotwienia cięgien							-	-	
20	Cięgna							-	-	
21	Urządzenia obce							-	-	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:						3,85		
Temperatura: 22° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:						3,85		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Stan techniczny balustrady oraz brak barier zanikających na dojazdach do obiektu obniżają bezpieczeństwo ruchu publicznego										
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.										
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Zamawiającego. Wymieniono nawierzchnię jezdni na obiekcie i dojazdach Oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie zbrojenie a następnie uzupełniono ubytki betonowe na płycie ustroju nośnego i gzymsie. Naprawiono zarysowanie, uzupełniono ubytki spoinowania oraz wykonano izolację cienką na ścianach przyczółków Wycięto część roślinności ze skarp przy przyczółkach										

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	LBS/16/OWOM/14	<i>[Podpis]</i> Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	18.04.2025 r.
DECYZJA / WNIOSEK Kierownika Wydziału Należy wykonać remont balustrad na obiekcie. Zaleca się wykonać bariery zabezpieczające na dojazdach do obiektu. Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku. Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Data: pieczęć i podpis			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA Kierownika Wydziału (wypełniać tylko gdy jest wniosek):

Data: pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418)


Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
5. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

— niepotrzebne skreślić, ** — wpisać „tak” lub „nie”, *** — wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wy-konania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Należy sezonowo przyciąć roślinność w otoczeniu obiektu	1	m2	50		
		Utrzymanie czystości na skarpach	1	m2	50		
		Należy uzupełnić i zabezpieczyć przed dalszą erozją materiał zasypowy skarpy przy przyczółku	1	m2	11		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Należy wykonać remont balustrady na obiekcie	1	kpl.	2		
		Zaleca się zamontować bariery drogowe na dojazdach do obiektu	1	m	32		
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające	Należy oczyścić sezonowo studzienki odwadniające	1	szt.	2		
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Należy usunąć graffiti	1	m2	8		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Utrzymanie czystości w przestrzeni pod mostowej	1	m2	90		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	18.04.2025 r.	 mgr inż. Krzysztof Iwanicki Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia: 2025-04-18	Karta nr 1.1
	 Fot. 1 Korozja oraz uszkodzenie pośredniego elementu balustrady na obiekcie cd.	
	 Fot. 2 Korozja oraz uszkodzenie pośredniego elementu balustrady na obiekcie cd.	



Fot. 3
uszkodzenia skarpy nasypu



Fot. 4
Brak barier zanikających na dojazdach do obiektu

