

Zarządca obiektu:

Miasto i Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na rok)



1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy:	-
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	DP 2025 P ul. Mściszewska
Kilometraż:	10+323
Kategoria drogi:	powiatowa
Najbliższa miejscowość:	Murowana Goślina
Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Trojanka

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

18.04.2025 r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 2/M/2025

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): -	5	JAD: Miasto i Gmina Murowana Goślina									
2	Nr drogi: DP 2025 P ul. Mściszewska	6	Najbliższa miejscowość: Murowana Goślina									
3	Kilometraż: 10+323	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Trojanka									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony	8	Długość obiektu: 13,00m									

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT	WB	WT	PB	PT	UT			3	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA	DA	UA						3	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni									5	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	PS								3	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	OB	UB						4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające									5	Nie	
8	Izolacja pomostu	OB								2	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									-	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	OB	KZ	RB	UB					3	Nie	
11	Łożyska	AS	KS	US						3	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne									5	Nie	
13	Przyczółki	NB	RB							3	Nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT	UB						3	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce	AS	KS	UM	ZM					1	Nie	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3,31		
Temperatura: 22° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Zamawiającego. Wymieniono nawierzchnię jezdni na obiekcie i jednym z dojazdów												

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <u>przeгляdu rozszerzonego</u> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <u>przeгляdu szczegółowego</u> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wy- konania	Jednostka miary	Szacunko- wa liczba jednostek	Cena jed- nostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Należy sezonowo przyciąć roślinność w otoczeniu obiektu	1	m2	40		
		Utrzymanie czystości na skarpach	1	m2	40		
		Należy naprawić lokalne uszkodzenia skarpy i ciekłu przy przyczółku	1	m3	5		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Wymiana nawierzchni jezdni na dojeździe	1	m2	20		
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Zaleca się naprawić przemieszczenie bariery drogowej na dojeździe do obiektu	1	m	8		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Należy lokalnie uzupełnić ubytki struktury materiałowej na gzymsie	1	m	1		
7	Urządzenia odwadniające	Należy oczyścić sezonowo studzienki odwadniające	1	szt.	4		
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowane zbrojenie a następnie uzupełnić ubytki struktury betonowej dźwigarów głównych	1	m2	4		
11	Łożyska	Należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie łożyska	1	kpl.	4		
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Należy usunąć graffiti ze ścian przyczółków	1	m2	40		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Należy utrzymać czystość pod obiektem	1	m2	100		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Urządzenia obce	Należy wezwać właściciela do naprawy/ konserwacji urządzenia obcego: Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wsporników	1	m2	6		
		Wymiana obudowy urządzenia obcego	1	m	45		
		Ogółem wartość robót [zł]:					

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	18.04.2025 r.	mgr inż. Krzysztof Iwanicki Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia: 2025-04-18	Karta nr 1.1
	 Fot. 1 Spękania, ubytki i deformacje nawierzchni jezdni na dojeździe	
	 Fot. 2 Lokalne ogniska korozji zbrojenia ustroju nośnego	



Fot. 3

Lokalny ubytek struktury betonowej kapy chodnikowej



Fot. 4

Uszkodzenie umocnienia skarpy przyczółka oraz zanieczyszczenia przestrzeni podmostowej



Fot. 5

Korozja wsporników oraz uszkodzenie obudowy urządzenia obcego



Fot. 6

Przemieszczenie bariery drogowej na dojeździe do obiektu