

Zarządca obiektu:

Miasto i Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ PRZEPUSTU

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na rok)



1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy:	-
Rodzaj obiektu:	przepust
Numer drogi:	318002 P
Kilometraż:	1+353
Kategoria drogi:	gminna
Najbliższa miejscowość:	Raduszyn
Rodzaj i nazwa przeszkody:	-

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

18.04.2025 r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 7/P/2025

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): -	6	JAD: Miasto i Gmina Murowana Goślina								
2	JNI: -	7	Najbliższa miejscowość: Raduszyn								
3	Nr drogi: 318002 P	8	Długość przepustu: 31,0m								
4	Kilometraż: 1+353	9	Liczba otworów: 3								
5	Rodzaj konstrukcji: beton zbrojony	10	Światło poziome/pionowe: 1,5m, 2x2,0m								

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WK	WT	PK	UK					4	Nie	
2	Nawierzchnia jezdni	RA								5	Nie	
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki									5	Nie	
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	WS	AS	KS	DS					4	Nie	
5	Belki podporęczowe, gzymsy									-	-	
6	Urządzenia odwadniające									5	Nie	
7	Izolacja									5	Nie	
8	Płyta górna lub sklepienie									-	-	
9	Ściany przepustu									-	-	
10	Płyta denna i fundamenty									5	Nie	
11	Elementy rurowe									-	-	
12	Elementy ramowe	NB	OB	RB						4	Nie	
13	Głowica wlotowa	NB	OB	RB						4	Nie	
14	Głowica wylotowa	NB	OB	RB	WB					4	Nie	
15	Koryto ciekłu	NT	WT							4	Nie	
16	Urządzenia obce									-	-	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								4,36		
Temperatura: 22° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								4,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.												
Drożność przepustu (opis): Przepust drożny.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Zamawiającego. Wykonano izolację ciekłą na ścianach przepustu												

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	LBS/16/OWOM/14	<i>[Podpis]</i> mgr inż. Krzysztof Iwanicki Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	18.04.2025 r.
DECYZJA / WNIOSEK Kierownika Wydziału Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach. Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku. Wszystkie elementy obiektu narażone na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem. Data: pieczęć i podpis			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA Kierownika Wydziału (wypełniać tylko gdy jest wniosek): Data: pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2025 r. poz. 418)

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
2. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
3. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
5. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

– niepotrzebne skreślić. ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - przepust

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wykończenia	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Należy sezonowo przyciąć roślinność w otoczeniu obiektu	1	m2	400		
		Utrzymanie czystości na skarpach	1	m2	400		
2	Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie nawierzchni jezdni na styku montażowym	1	m	6		
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Należy oczyścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowane balustrady	1	m2	62		
5	Belki podporęczowe, gzymsy						
6	Urządzenia odwadniające						
7	Izolacja						
8	Płyta górna lub sklepienie						
9	Ściany przepustu						
10	Płyta denna i fundamenty						
11	Elementy rurowe						
12	Elementy ramowe						
13	Głowica wlotowa						
14	Głowica wylotowa	Należy usunąć wegetację mchu z głowicy wylotowej /murka oporowego	1	m2	20		
15	Koryto ciekłu						
16	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							


Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	18.04.2025 r.	mgr inż. Krzysztof Iwanicki Nr upr. LBS/16/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia: 2025-04-18	Karta nr 1.1
	 Fot. 1 Korozja oraz zniszczenie powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady	
	 Fot. 2 Lokalna deformacja balustrady	



Fot. 3

Wegetacja mchu na ścianie głowicy wylotowej/murka oporowego



Fot. 4

Zarysowanie na połączeniu technicznym nawierzchni jezdni

