

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI
ROCZNEJ PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO**

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Nr inwentarzowy obiektu: 04

**Most na rzece Trojance
w ciągu drogi gminnej nr 318154P w km 0+648
ul. Łąkowa w m. Murowana Goślina**

**Zarządca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina**

Kontrolę wykonał:

Inż. WITOLD SPRADA
upr. bud. nr 772/PW/94




PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ /PIĘCIOLETNIEJ* NR 05/2015

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO /ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI):	-	5	JAD:	UMiG Murowana Goślina							
2	Lokalny nr inwentarzowy:	NR 5	6	Rodzaj obiektu inż.:	most drogowy							
3	Nr drogi:	DP nr 2025P	7	Nazwa przeszkody:	rz. Trojanka							
4	Kilometraż:	10+323,5	8	Najbliższa miejscowość:	Murowana Goślina							
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT	NT	UT	UB	WB	DB			2		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	CA	RA	PA						3		
3	Nawierzchnia jezdni	RA								4		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki									5		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony									5		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	KB	UB	ZB						3		
7	Urządzenia odwadniające	WB								4		
8	Izolacja pomostu	OB	CB							2		
9	Konstrukcja pomostu	UB	KB							4		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KS	KZ	KB						3		
11	Łożyska	NS	KS							3		
12	Urządzenia dylatacyjne											
13	Przyczółki	CB								4		
14	Filary											
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	UB	RB	ZB						2		
16	Przeguby											
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	CB	RB							3		
18	Urządzenia ochrony środowiska											
19	Zakotwienia ciągów											
20	Cięgna											
21	Urządzenia obce											
Stan pogody: sucho/mżawka		Ocena średnia obiektu:								3,36		
Temperatura: +11°C/+8°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr		Ograniczenie**		Ocena								
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***: 												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zdemontowano balustrady z płaskownika i zamontowano bariery drogowe wraz z przynależnymi belkami, pozostałe zalecenia z poprzedniego przeglądu z roku 2014 niezrealizowane.												

WNOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	-	
2. Ograniczenie nośności do 2,5 [Mg]	Tak	Istniejące	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	-	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do 350 [cm]	TAK	A	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	-	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	-	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	-	
8. Oznakowanie obiektu	Nie	-	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	Nie	-	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	Nie	-	
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1	
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	Tak		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. inż. Witold Sprada	772/PW/94, 56/83/Pw		09.10.2015r.

DECYZJA / WNIOSK URZĘDU MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

Data:

.....
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA BURMISTRZA MiG Murowana Goślina (wypełniać tylko gdy jest wniosek UMiG Murowana Goślina):

Data:

.....
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:


1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej*~~
5. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*~~
6. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer inwentarzowy obiektu: NR 4

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Wykoszenie i uzupełnienie nasypów	1				
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł						
3	Nawierzchnia jezdni						
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Zabezpieczenie ruchu pieszych – wykonanie pochwyty w istniejącej balustradzie na wysokości 1,1m	1	m	22		
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające						
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa						
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	Zabezpieczenie odchylonych skrzydeł przed najeżaniem pojazdu	1	Szt.	3		
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia cięgien						
20	Cięgna						
21	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. inż. Witold Sprada	09.10.2015		

Z propozycjami potrzeb do planu b. u. zapoznali się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiektu: Nr 4	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 09.10.2015r.	Karta nr 1.1
------------------------------------	--	--------------



Fot. 1.1 widok góry mostu



Fot. 1.2 widok mostu od strony dolnej wody

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli rocznej nr 04/2015

Numer ewidencyjny obiektu: Nr 4	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 09.10.2015r.	Karta nr 2.1
		
Fot. 2.1 i fot. 2.2 liczne ubytki okładzin betonowych i betonu – widok od strony dolnej wody		
		
Fot. 2.3 i fot. 2.4 ubytki okładzin betonowych – widok od strony górnej wody		
		
Fot. 2.5 uszkodzona ceglana balustrada		



Fot. 2.6 i 2.7 przemieszczenie skrzydeł – od strony dolnej wody



Fot. 2.8 przemieszczone skrzydło – od strony górnej wody



Fot. 2.9 korozja, ubytki betonu na podniebieniu łuku



Fot. 2.10 podmyte wezłowie łuku