

Rudna, dnia 24 października 2023 r.

SOŚ.7031.4.4.1.3.2023

NOTATKA SŁUŻBOWA

**spisana na okoliczność przeglądu zbiornika wodnego położonego w miejscowości Miłogoszcz,
na działce nr 57 w obrębie Miłogoszcz, stanowiącej własność Gminy Rudna**

Notatka spisana przez:

1. Agnieszkę Soboń – pracownika Urzędu Gminy Rudna
2. Monikę Malczewską – pracownika Urzędu Gminy Rudna

1. Dane zbiornika:

Zbiornik wodny służący do gromadzenia wody opadowej. Nie posiada pozwolenia wodnoprawnego.

1. Powierzchnia zbiornika wodnego: 0,0466 ha.
2. Powierzchnia dna zbiornika wodnego: 0,0359 ha.
3. Powierzchnia skarpy zbiornika wodnego: 0,0107 ha.
4. Ścianka betonowa DN 50 z dopływem o długości ok. 15 m.
5. Ścianka betonowa DN 70 z dopływem o długości ok. 27 m.
6. Wlot do zbiornika wodnego rowem o szerokości ok. 3,2 m i długości ok. 11 m o przekroju trapezowym wyłożony płytami ażurowymi o wym. 0,6 x 0,9 m.
7. Wylot ze zbiornika – mnich betonowy z dopływem DN 70.
8. Przepust drogowy DN 70 za wylotem ze zbiornika wodnego.
9. Rura betonowa w rowie DN 30.

2. Ustalenia z oględzin:

1. Zbiornik wodny porośnięty roślinnością (trzcina i trawą) na powierzchni ok. 4/5 zbiornika wodnego.
2. Zbiornik wodny zamulony na głębokości ok. 1,0 m.
3. Zamulony dopływ do ścianki betonowej DN 50.
4. Zamulony dopływ do ścianki betonowej DN 70.
5. Rów o przekroju trapezowym zarośnięty trawą.
6. Zastawka i rura mnicha betonowego porośnięte mchem i zamulona.
7. Rów trapezowy odprowadzający wodę ze zbiornika wodnego porośnięty trawą.

3. Zakres prac ustalony w wyniku oględzin:

1. Oczyszczenie dna zbiornika porośniętego roślinnością trawiastą i trzcina, która występuje na powierzchni około 4/5 zbiornika wodnego (Fot. 1-6).
2. Oczyszczenie zbiornika wodnego ze śmieci oraz namułu (Fot. 7-8).
3. Oczyszczenie rowu trapezowego na wlocie do zbiornika z roślinności trawiastej (Fot. 9).
4. Oczyszczenie dwóch dopływów do ścianek betonowych DN 50 i DN 70 (Fot. 10-12).
5. Oczyszczenie mnicha betonowego z mchu i namułu (Fot. 13-16).
6. Oczyszczenie przepustu drogowego DN 70 (Fot. 17-18).
7. Oczyszczenie rowu odprowadzającego wodę ze zbiornika wodnego (Fot. 18-19).


Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją zbiornika wodnego położonego w miejscowości Miłogoszcz, na działce nr 57 w obrębie Miłogoszcz, stanowiącego własność Gminy Rudna.
2. Dokumentacja fotograficzna zbiornika wodnego położonego w miejscowości Miłogoszcz, na działce nr 57 w obrębie Miłogoszcz, stanowiącego własność Gminy Rudna.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.
2.

Mapka z lokalizacją zbiornika wodnego położonego w miejscowości Miłogoszcz, na działce nr 57 w obrębie Miłogoszcz, stanowiącego własność Gminy Rudna



**Dokumentacja fotograficzna zbiornika wodnego położonego w miejscowości Miłogoszcz, na
działce nr 57 w obrębie Miłogoszcz, stanowiącej własność Gminy Rudna**

Fot. 1.



Fot. 2.



Fot. 3.



Fot. 4.



Fot. 5.



Fot. 6.



Fot. 7.



Fot. 8.



Fot. 9.



Fot.10.



Fot. 11.



Fot. 12.



Fot. 13.



Fot. 14.



Fot. 15.



Fot. 16.



Fot. 17.



Fot. 18.



Fot. 19.

