

Rudna, dnia 24 października 2023 r.

SOŚ.7031.4.4.1.5.2023

NOTATKA SŁUŻBOWA

spisana na okoliczność przeglądu zbiornika wodnego położonego w miejscowości Gawrony, na działce nr 246 w obrębie Gawrony, stanowiącej własność Gminy Rudna

Notatka spisana przez:

1. Agnieszkę Soboń – pracownika Urzędu Gminy Rudna
2. Monikę Malczewska - pracownika Urzędu Gminy Rudna

1. Dane zbiornika:

Zbiornik wodny służący do gromadzenia wody opadowej. Nie posiada pozwolenia wodnoprawnego.

1. Powierzchnia zbiornika wodnego: 0,1845 ha
2. Powierzchnia dna zbiornika wodnego: 0,1417 ha
3. Powierzchnia skarp zbiornika wodnego: 0,0428 ha
4. Skarpy zbiornika wyłożone dwoma rzędami płyt betonowych o wym. 0,60 m x 0,90 m.
5. Przy zbiorniku wodnym znajduje się rura fi 110 do pompowania wody ze studni grawitacyjnej Φ 1000.
6. Przepust betonowy DN 60.
7. Mnich betonowy DN 60.
8. Dwa przepusty betonowe DN 50.
9. Przepust betonowy z rurą PP DN 10.
10. Rów doprowadzający wodę do zbiornika wodnego o długości około 20 m.
11. Rura betonowa łącząca przepust betonowy z mnichem betonowym o długości około 7 m.
11. Rów odprowadzający wodę ze zbiornika wodnego o długości około 25 m.

2. Ustalenia z oględzin:

1. Zbiornika wodny porośnięty trzcina na całej powierzchni.
2. Zbiornik wodny zamulony na głębokość ok. 1,0 m.
3. Płyty ażurowe porośnięte roślinnością trawiastą.
4. Przepusty betonowe zamulone, zaśmiecone i porośnięte mchem.
5. Rury połączone z zamuloną studnią grawitacyjną.
6. Studnia grawitacyjna zamulona.
8. Przed przepustem drogowym rośnie drzewo gat. wierzbą białą w formie krzewiastej 4 m x 5 m.
9. Krąg betonowy w zbiorniku wodnym zarośnięty trzcina i zamulony.
10. Rów doprowadzający wodę do zbiornika wodnego utrzymany w dobrym stanie.
11. Rura betonowa łącząca przepust betonowy z mnichem betonowym czysta.
12. Rów odprowadzający wodę ze zbiornika wodnego zamulony i porośnięty roślinnością trawiastą.

3. Zakres prac ustalony w wyniku oględzin:

1. Oczyszczenie dna zbiornika wodnego porośniętego roślinnością, tj. trzcina (Fot.1-2).
2. Oczyszczenie zbiornika wodnego ze śmieci, gałęzi oraz namułu (Fot. 3).
3. Oczyszczenie płyt ażurowych wyłożonych na skarpach zbiornika wodnego (Fot. 4-5).
4. Oczyszczenie rur połączonych ze studnią grawitacyjną (Fot. 6-7).
5. Oczyszczenie/odmulenie studni grawitacyjnej (Fot. 8-9).
6. Oczyszczenie kręgu betonowego (Fot. 10).
7. Oczyszczenie 5 szt. przepustów betonowych z namułu, roślinności trawiastej i mchu (Fot. 11-18).

8. Oczyszczenie mnicha betonowego z namułu, roślinności trawiastej i mchu (Fot. 19-20).
9. Oczyszczenie rowu odprowadzającego wodę ze zbiornika wodnego (Fot. 21-22).
10. Wycinka drzewa gat. wierzba biała (Fot. 23-24).


Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją zbiornika wodnego położonego w miejscowości Gawrony, na działce nr 246 w obrębie Gawrony, stanowiącego własność Gminy Rudna.
2. Dokumentacja fotograficzna zbiornika wodnego położonego w miejscowości gawrony, na działce nr 246 w obrębie Gawrony, stanowiącego własność Gminy Rudna.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.
2.

Mapa z lokalizacją zbiornika wodnego położonego w miejscowości Gawrony, na działce nr 246 w obrębie Gawrony, stanowiącego własność Gminy Rudna



Dokumentacja fotograficzna zbiornika wodnego położonego w miejscowości Gawrony, na działce nr 246 w obrębie Gawrony, stanowiącego własność Gminy Rudna

Fot. 1.



Fot. 2.



Fot. 3.



Fot. 4.



Fot. 5.



Fot. 6.



Fot. 7.



Fot. 8.



Fot. 9.



Fot. 10.



Fot. 11.



Fot. 12.



Fot. 13.



Fot. 14.



Fot. 15.



Fot. 16.



Fot. 17.



Fot. 18.



Fot. 19.



Fot. 20.



Fot. 21.



Fot. 22.



Fot. 23.



Fot. 24.

