


| KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW  |                              |                                      |  |
|---|------------------------------|--------------------------------------|--|
| ID: 960   | OBIEKT: Kapliczka przydrożna |                                      | NR OBSZARU AZP:  |
| WOJEWÓDZTWO: mazowieckie  | POWIAT: Piaseczyński         | GMINA: Góra Kalwaria                 | MIEJSCOWOŚĆ: Góra Kalwaria   |
|  |                              |                                      | KOD POCZTOWY: 05-530   |
|   |                              |                                      | ADRES: Marianki / Grójecka   |
|   |                              |                                      | NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 95/2 w 9-01   |
|   |                              |                                      | MATERIAŁ: cegła  |
|   |                              |                                      | WŁASNOŚĆ: prywatna   |
|   |                              |                                      | RODZAJ UŻYTKOWANIA: kultowe  |
|   |                              |                                      | DATOWANIE:<br>II poł. XIX w.   |
|   |                              |                                      | RODZAJE ZAGROŻEŃ:<br>brak remontu pielęgnacji  |
|   |                              |                                      | OBECNA FUNKCJA:<br>kultowa   |
|   |                              |                                      | <b>INFORMACJA O OCHRONIE:</b><br>Obiekt wpisany do rejestru zabytków, 398/62 decyzja o numerze 1027/398 z 19.03.1962r. Obiekt włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków - 1959r. |
| STAN ZACHOWANIA: zaniedbany   | WPISUJĄCY DANE: jchyla       | DATA WYKONANIA EWIDENCJI: 2012-08-07 |  |

## Opis zabytku

Kapliczka kubaturowa na planie prostokąta pokrytego dwuspadowym dachem. Wejście w elewacji szczytowej, szczyt zamknięty trójkątnym frontonem z którym przedstawienie Oka Opatrzności. We wnętrzu figurka Najświętszej Marii Panny. Drzwi drewniane wtórne w profilowanej opasce, w bocznych elewacjach witrażowe okna. Narożniki boniowane, elewacje opasane profilowanym gzymsem.

## Lokalizacja i dodatkowe zdjęcia

